


BRM.0003.228.2019


Grzegorz Jaszczura

Radny Rady Miejskiej

Dąbrowy Górniczej



Dąbrowa Górnicza, dn. 30.05.2019 r.



dot.: zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. na os. Staszic, c.d.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z otrzymaną odpowiedzią na moją interpelację z dnia 15.03.2019 r. (CZK.0003.3.2019) oraz odpowiedzią na interpelację z dnia 08.04.2019 r., wraz z Pana odpowiedzią rozszerzoną o odpowiedź Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. z dnia 17.05.2019 r. (OW/00506/19/W03738/19), jako uzupełniającą odpowiedź na moją interpelację z dnia 08.04.2019 r.

proszę o następujące wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania:

1. z otrzymanego w piśmie protokołu kontroli hydrantów z 12.10.2018 r. stwierdzono, że hydrant przy ul. Szklanej - STASZ/5, NCA80 nadziemny **zasilany rurą 80 mm jest sprawny**. W piśmie po pożarze garażu na ul. Szklanej Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują, że **rura zasilająca w/w hydrant posiada średnicę 40 mm** - kto ją zamontował wbrew obowiązującym przepisom?, przy pełnym wymaganym przepisami ciśnieniu w instalacji ppoż. jest niewydajny (niesprawny), **co podważa wiarygodność protokołu przeprowadzonych kontroli hydrantów w październiku 2018 r.?**
2. brak w protokole pokontrolnym informacji o faktycznym ciśnieniu i wydajności instalacji ppoż. na terenie os. Staszica oraz informacji czy spełniają wymagane przepisami normy?
3. **Świadectwa dopuszczenia CNBOP** przesłano wydrukowane prawdopodobnie z Internetu ważne od 19.12.2018 r. do 05.12.2023 r. Pytanie, w którym roku zamontowano istniejące hydranty na terenie os. Staszica?, proszę podać nazwę producenta (firma) oraz podanie konkretnych numerów świadectwa dopuszczenia do każdego istniejącego hydrantu (stan faktyczny)?
4. na terenie os. Staszica brak większej ilości wymaganych przepisami hydrantów, a pomiędzy ulicami Harcerską a Ziembę hydranty powinny być zlokalizowane do

verte

150 m. (w powyższym piśmie poinformowano mnie o braku tylko jednego hydrantu)?

5. **czy hydranty posiadają odpowiednie oznaczenie?** Trudno przecież wyobrazić sobie, że jednostki straży pożarnej poszukują podczas interwencji hydrantów za pomocą map (zwłaszcza po zmroku). Zgodnie z obowiązującymi przepisami hydranty powinny posiadać odpowiednie oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto proszę o przekazanie informacji o lokalizacji i sprawności technicznej hydrantów zlokalizowanych na terenie obejmującym działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwo Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o., tj. składowiska samochodów. Chodzi mi o ilość oraz lokalizację sprawnych hydrantów, co jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem życia i mienia mieszkańców os. Staszica. W/w firma prowadzi działalność w granicach administracyjnych gminy Dąbrowa Górnicza.

Proszę o konkretną i rzeczową odpowiedź na moje pismo oraz poważne podejście do zaistniałych problemów związanych bezpośrednio z zagrożeniem bezpieczeństwa życia oraz mienia mieszkańców na os. Staszica w Dąbrowie Górniczej.


Grzegorz Jaszczyra