

22M.0003.2015.2017

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Harańczyk
haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza, dn. 25.08.2017 r.

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

H. D. Heydel

INTERPELACJA

DOTYCZY: Oznakowania komunikacyjnego przy ulicy Mickiewicza.

Uprzejmie proszę o przyjęcie oraz przeanalizowanie moich uwag w sprawie oznakowania komunikacyjnego fragmentu ulicy Mickiewicza, które według mojej osobistej oceny jest wadliwe i dezorganizujące, stąd też powinno być odpowiednio zmienione.

Otóż w ostatnim czasie - osobiście zauważyłem, iż poruszając się jednokierunkową ulicą osiedlową od strony budynku nr 13 przy ulicy Mickiewicza w kierunku ulicy Krasińskiego i dojeżdżając do budynku nr 16 przy ulicy Mickiewicza - zauważamy w tym miejscu oznakowanie komunikacyjne w postaci dwóch pionowych znaków komunikacyjnych:

„**B-21** - zakaz skrętu w lewo” oraz „**B-36** -zakaz zatrzymywania się i postoju” (na zdjęciu).

Ze swojej strony mogę stwierdzić, iż uważam, że lokalizacja wskazanego oznakowania w tym miejscu jest nieodpowiednia i powinna być zmieniona, gdyż:

1) Obecnie zgodnie z istniejącym tam oznakowaniem: B-21 - za budynkiem nr 16 – jest „zakaz skrętu w lewo”, a więc jest zakaz lewoskrętu w jednokierunkową ulicę Krasińskiego. **Moja uwaga:** Akurat jest odwrotnie, gdyż za tym budynkiem, wręcz nie można skręcać w prawo, a więc nie można skręcać pod prąd w jednokierunkową ulicę Krasińskiego.

Prawdopodobnie znak ten miał dotyczyć zakazu skrętu w lewo, a więc od strony budynku nr 16 w kierunku budynku nr 13, zatem miało to dotyczyć zupełnie innego miejsca, ale w tym przypadku - znak ten powinien być ustawiony w zupełnie innym miejscu.


Domyślam się, że dla „miejscowych kierowców znających tamtejszą sytuację, jeżdżących pamięciowo w tym terenie” – wadliwe oznakowanie nie stwarza żadnego problemu, natomiast domyślam się, że kierowcy nie znający naszego miasta a poruszający się wskazaną drogą, zgodnie z wcześniejszym oznakowaniem B-21 - mogą się „kierować pod prąd” w jednokierunkową ulicę Krasińskiego, przy czym, co prawda tuż za budynkiem nr 16 - znajduje się prawidłowe oznakowanie z obowiązującym kierunkiem jazdy w lewo (na zdjęciu), tym niemniej jednak oznakowanie to jest wykluczające się z poprzednim, co może stwarzać pewne zagrożenie komunikacyjne dla kierowców całkowicie nie znających tego miejsca..

2) Obecnie zgodnie z istniejącym tam oznakowaniem: B-36 - nie można dokonywać zatrzymywania się i postoju od wschodniej strony bloku nr 16, a wszak ten fragment uliczki jest tak krótki, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak nie można by tam dokonywać zatrzymywania i postoju pojazdu, gdyż każdorazowo pojazd byłby postawiony poniżej odległości 10 metrów od skrzyżowania dróg, a więc niezgodnie z przepisami ruchu.

Moja uwaga: znak ten w tym miejscu jest niepotrzebny, chyba że przedmiotowy znak ma dotyczyć innego fragmentu ulicy, ale wtedy powinien on być ustawiony w zupełnie innym miejscu..

Reasumując uważam, iż należy przeanalizować opisaną sytuację komunikacyjną pod względem zmiany tamtejszego oznakowania, ewentualnie tylko pod względem zmiany samej lokalizacji i ustawienia tych znaków w innym miejscu, bądź ewentualnie w jednym przypadku - pod względem możliwości prozaicznej zmiany kąta nachylenia samego szyldu jednego z pionowych znaków.

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk



Załącznik:

- 1- Zdjęcie nieprawidłowo ustawionych znaków pionowych przy bloku nr 16 przy ulicy Mickiewicza.
- 2- Zdjęcie prawidłowo ustawionego znaku pionowego za blokiem nr 16 przy ulicy Mickiewicza (wykluczającego się z poprzednim wskazanym znakiem drogowym).

