



BRM.0003.2252.2017



Jerzy

Reszke



WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia... 24. 11. 2017 r. kyp

Dąbrowa Górnicza dnia 2017-11-22 r.

*Dr. P. Przydus*

### INTERPELACJA nr.....

Dotyczy: zalania posesji przy ul. Majewskiego

W związku z odpowiedzią na interpelację nr BRM.0003.2199.2017 proszę o informację, dlaczego nie zostanie rozwiązany odpływ wody z Góry Bordowicza. Przed remontem DK94 odpływ odbywał się rowami, które zlikwidowano. Brak odpływu jest głównym źródłem zalewania posesji. Przepust Ø 1100 jest otwarty bezpośrednio na posesję bez odprowadzenia. Na spotkaniu z mieszkańcami Pan Prezydent obiecywał wybudowanie zbiornika retencyjnego, do czego nie doszło. Proszę o przedstawienie schematu odpływu wody za przepustem i jaki jest plan przebiegu odpływu wody z wyszczególnieniem przez które mają przebiegać rowy. Jaka jest ich głębokość i zabezpieczenie. Wizja lokalna pokazuje, że jest tylko kilka metrów rowu i dalej woda przepływa na posesję. Prowizoryczne odwodnienie obejmuje spływ z całej powierzchni, a nie bezpośrednio z przepływu pod DK94.

Czy badany jest poziom wód gruntowych, jeżeli nie, po dlaczego i w jakim stopniu wysoki poziom wód zagraża budynkom?

*Jerzy Reszke*