


BRM.0003.245.2019

Grzegorz Jaszcura

Radny Rady Miejskiej

Dąbrowy Górniczej



Dąbrowa Górnicza, dn. 24.06.2019 r.



*L. P. Przydel*

dot.: zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. na os. Staszic, c.d. 2

## INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA MIASTA Marcina Bazylaka

**Szanowny Panie Prezydencie,**

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z otrzymaną odpowiedzią na moją interpelację z dnia 30.05.2019 r. (CZK.0003.4.2019 z dn. 12.06.2019 r.), ograniczającą się do przekazania mi pisma Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. OW/00608/19/w04331/19 z dn. 05.06.2019 r., podpisanego przez Prezesa Zarządu Pana A. Malinowskiego

**proszę o następujące wyjaśnienia** w związku z tym, że Pan Prezydent nie odpowiedział niestety w całości na moje pytania:

1. W odpowiedzi Pana Prezydenta nie podano dat montażu hydrantów na Os. Staszic.
2. Nie przesłano potwierdzonych kopii świadectw CNBOP hydrantów (instalacja ppoż. wraz z hydrantami montowana była w różnych okresach czasu związanych z rozbudową osiedla). Dlatego prosiłem o przesłanie świadectw CNBOP dotyczących wszystkich hydrantów na w/w osiedlu. Zainstalowano przecież hydranty w różnym przedziale czasowym z innej serii produkcji oraz innymi numerami świadectwami CNBOP. W przypadku, gdy Dąbrowskie Wodociągi nie posiadają w/w certyfikatów zgodnie z obowiązującymi przepisami hydranty nie powinny być dopuszczone do użytkowania.
3. W protokole pokontrolnym z 2018 r. hydrant przy ulicy Szklanej jest określony jako 100% sprawny, pomimo że zamontowany został na rurze DN 40 niespełniającej wymagań określonych w przepisach i nawet jak jest napisane w piśmie D.W. Sp. z o.o. „służy do celów technologicznych (płukanie i odpowietrzanie sieci wodociągowej)”. W protokole pokontrolnym brak informacji, że w/w hydrant spełnia rolę technologiczną.

W związku z tym proszę o przesłanie konkretnych informacji dotyczących ilości hydrantów zamontowanych na rurach DN 40, szczególnie na terenie starej części osiedla Staszic.

*verte*

4. W przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 Hydranty zewnętrzne poinformowano, że hydranty powinny posiadać odpowiednie widoczne oznaczenia, natomiast nie podaje się informacji o zezwoleniu na zastosowanie systemu GPS w celu lokalizacji hydrantów. To tak w kwestii formalnej.

5. Z otrzymanych informacji zawartych w w/w piśmie dołączonym do odpowiedzi na moją interpelację przez Pana Prezydenta zrozumiałem, że braki hydrantów przy ulicy Południowej zostaną uwzględnione „w perspektywicznych planach wymiany i remontów sieci wodociągowej”.

Nasuwa się tutaj pytanie: Czy Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. (i tak swoją drogą Pan Prezydent) uwzględniły możliwość pożaru w strefie brakujących hydrantów i kto poniesie ewentualnie odpowiedzialność za zaistniałe braki?

6. Zostałem poinformowany w w/w piśmie, że Dąbrowskie Wodociągi nie odpowiadają za sprawność oraz wydajność istniejących (teoretycznie) hydrantów na terenie zakładu Autoterminal za wodomierzem, tj. na instalacji wewnętrznej. Proszę o przesłanie informacji, jakim rurociągiem (DN) dostarczana jest woda do wodomierza oraz czy przepustowość, oraz ciśnienie dostarczanej przez wodociągi wody gwarantuje sprawne funkcjonowanie hydrantów na terenie w/w firmy?

Proszę o ponowną konkretną odpowiedź na zawarte w moich interpelacjach pytania i wątpliwości oraz przesłanie potwierdzonych kopii świadectw CNBOP (hydranty).

**Grzegorz Jaszczura**

