


BRM.0003.1187.2022



Dąbrowa Górnicza dnia 30.05.2022 r.




Jerzy Reszke

INTERPELACJA nr.....


Dotyczy: wykonanie tężni

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców proszę o udzielenie odpowiedzi:

1. Dlaczego część parująca tężni w Strzemieszycach nie jest zraszana solanką równomiernie. Duża część nie jest objęta dopływem solanki i pozostaje sucha.



2. Dlaczego dach tężni nie ma rynien zabezpieczających przed spływającym deszczem? Inne tężnie tego typu posiadają rynny.



3. Dlaczego alejki zostały wysypane mączką a nie wybrukowane?
4. Czy będą jeszcze jakieś nowe nasadzenia?
5. Czy będzie zamontowany monitoring?
6. Czy można postawić więcej ławek i koszy?
7. Dlaczego oświetlenie jest wyłączane w nocy? Konieczne jest utrzymanie przynajmniej części oświetlenia ze względów bezpieczeństwa.

Języ Bende