


Ryszard Harańczyk

haranczyk@wp.pl

DEM.0003.837.2013



Dąbrowa Górnicza, dn. 16.10.2013 r.

S. P. Prezydent

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
Referat Organizacyjny

**PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

**PAN ZBIGNIEW PODRAZA**

wysłano dnia 17.10.2013 r.

## INTERPELACJA

**DOTYCZY: Znak drogowy – „Przeście dla pieszych” – na os. Sikorskiego w obrębie nieczynnej wymiennikowni ciepła.**

Uprzejmie proszę o zlecenie poprawy oraz prawidłowego zamontowania znaku drogowego na osiedlu Sikorskiego, który znajduje się w obrębie nieczynnej wymiennikowni ciepła, naprzeciwko klatki nr 1 przy bloku nr 32, tuż obok progu zwalniającego przy ul. Piłsudskiego.

Kilka tygodni temu w odpowiedzi na mój wniosek zawarty w pisemnej interpelacji z dn. 03.07.b.r., we wskazanym miejscu w obrębie jezdniowego progu zwalniającego wykonanego z kostki brukowej, na którym zostały również oznaczone pasy do przejścia dla pieszych - został dodatkowo zamontowany znak drogowy - „Przeście dla pieszych”.

Moje spostrzeżenie oraz argumentacja zawarte w pisemnej interpelacji, znalazła wówczas potwierdzenie w zasadności potrzeby dodatkowego montażu odpowiedniego znaku drogowego w obrębie progu zwalniającego, wykonanego z kostki brukowej, służącego jednocześnie jako przeście dla pieszych.

Po zamontowaniu w opisanym miejscu, niezbędnego znaku drogowego, zwróciłem uwagę, że niestety samo wykonanie montażu tego znaku zostało wykonane wyjątkowo źle i niestarannie, mianowicie znak ten został wbudowany w chodniku dla pieszych, a samo miejsce montażu nie zostało zabezpieczone poprzez wzmocnienie zaprawą cementową.

W rezultacie, opisany znak był „rozchwiany”, zamontowany niestabilnie, a ponadto w miejscu niefachowego montażu zostały widoczne duże dziury w kostce chodnikowej, które również nie zostały zabezpieczone i zalane cementem.

O swoim spostrzeżeniu poinformowałem osobiście Wydział Drogownictwa w naszym mieście.

Niedługo po tym fakcie, znak został przemieszczony w inne miejsce, w odległości ok. 1 metra od poprzedniego i tym razem znak został zamontowany tuż za chodnikiem w miejscu pasa zieleni.

Moim zdaniem, to drugie miejsce jest właściwsze i zostało wybrane odpowiednio. Niestety i tym razem, opisany znak został zamontowany wyjątkowo niefachowo, tzn. znak został prowizorycznie wbity w miękką glebę i niestety, ponownie - w ogóle nie został on zabezpieczony zaprawą cementową.

Efekt tego jest taki, że znak drogowy jest pochylony, źle zabezpieczony, mocno się chwieje, z łatwością można go wyjąć oraz łatwo może on ulec zniszczeniu i kradzieży.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zlecenie wizji lokalnej wskazanego miejsca, i zwrócenie uwagi wykonawcy - na jakość wykonania montażu znaku drogowego oraz zlecenie eliminacji tej usterki.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk

