


BRM.0003, 244. 2015

Radny Rady Miejskiej

Ryszard Harańczyk

haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza dn.01.04.2015 r.

Sr. P. Prezydent

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

PAN ZBIGNIEW PODRAZA

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia... 3.04.2015 kłec

INTERPELACJA

DOTYCZY: Barierek ochronnych, usytuowanych wzdłuż przystanków tramwajowych „Manhattan”.

Uprzejmie proszę o zlecenie renowacji barierek ochronnych, usytuowanych wzdłuż przystanku tramwajowego „Manhattan” w Gołonogu przy ulicy Piłsudskiego.

Na chwilę obecną, metalowe barierki ochronne we wskazanym miejscu są mocno skorodowane i wymagają odpowiedniej renowacji, polegającej na odpowiedniej konserwacji, dokładnym oczyszczeniu z dużych ognisk rdzy oraz stosownym pomalowaniu.

Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że duże i widoczne, opisywane ogniska rdzy, które rozprzestrzeniają się w coraz większym stopniu, będą powodowały dalsze i nieodwracalne zmiany w metalowej strukturze barierek ochronnych, oddzielających wskazany przystanek od dwóch jednokierunkowych jezdni przy ulicy Piłsudskiego.

Należy również podkreślić, że postępująca korozja metalowych barierek oprócz pewnych nieodwracalnych zmian w strukturze metalu tych barierek, jednocześnie negatywnie wpływa na wizerunek estetyczny opisanego fragmentu ulicy i miasta.

Domyślam się również, że należałoby do przedstawionego problemu podejść kompleksowo i dokonać odpowiedniej inwentaryzacji wszystkich, tego typu barierek w naszym mieście i w razie potrzeby, również kompleksowo dokonać renowacji wszystkich skorodowanych i zniszczonych barierek ochronnych, znajdujących się przy ulicach całego naszego miasta.

Jednocześnie, korzystając z okazji, chciałem zwrócić uwagę, że wskazane przeze mnie, skorodowane barierki ochronne, znajdujące się w obrębie przystanku tramwajowego „Manhattan”, są wyjątkowo źle i wadliwie zamontowane, a mianowicie można zauważyć, że barierki te są zamontowane w sposób wadliwy i niestabilny, gdyż według mojej oceny - zostały źle osadzone w podłożu, najprawdopodobniej nie zostały odpowiednio „zakotwione” w betonowym podłożu.

Stąd też, można zauważyć, że od bardzo długiego już czasu, wskazywane barierki ochronne - nie znajdują się w pionowej, stabilnej i sztywnej pozycji, natomiast znajdują się one w dość dużym i nieuzasadnionym odchyleniu od wymaganego pionu.

Dlatego też uważam, że na przyszłość - w ramach realizacji podobnych inwestycji, odpowiednie służby powinny zwrócić uwagę na pewne elementy w postaci wymogu wykonania ulicznych barierek ochronnych w odpowiedniej technologii oraz ściślejszego dozoru przy odbiorze takiej, nieskomplikowanej inwestycji.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk

