


Radny Rady Miejskiej

Piotr Ślusarczyk



Dąbrowa Górnicza, dn. 29.04.2016r.

BRM. 0003.1027.2016

Zbigniew Podraza

Prezydent Dąbrowy Górniczej

Kierownik Organizacyjny

wpłynęło dnia... 5.05.2016...

### INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie zwracam się w imieniu Dyrekcji Przedszkola nr 34, Rodziców, a także wszystkich podopiecznych o niezbędne prace modernizacyjne w/w placówce, do których należą:

1. Wymiana okien na plastikowe w większej części budynku, a w szczególności w sali zabaw dla dzieci oraz w holu głównym przedszkola.

Uzasadnienie: Okna w znacznej części budynku nie zostały jeszcze wymienione, co sprawia, że pomimo kapitalnego remontu instalacji centralnego ogrzewania, spełniającego normy wymaganej temperatury grzania, w wielu miejscach panuje chłód. W szczególności w sali zabaw „Skrzaty” z powodu niewymienionego okna panują bardzo niskie temperatury.

2. Remont holu i korytarzy przedszkola: wymiana okien, wykonanie obudowy na rury CO, malowanie.

Uzasadnienie: Po wymianie instalacji centralnego ogrzewania w placówce zachodzi konieczność ocieplenia holu i rozległych korytarzy poprzez wymianę okien (stara, nieszczelna stolarka drewniana), naprawienie ubytków w ścianach, założenie osłon na rury CO i malowanie w celu podniesienia estetyki głównego pomieszczenia reprezentacyjnego (w holu odbywają się wszystkie uroczystości przedszkolne, imprezy, zebrania z rodzicami, zajęcia gimnastyczne, zajęcia dodatkowe).

3. Wymiana drzwi wewnętrznych (wejściowych) do przedszkola.

Uzasadnienie: Drzwi wewnętrzne wejściowe do przedszkola są starego typu i nie zamykają się pomimo stałych napraw konserwatora. Z tego powodu w czasie zimy w szatni panuje niska temperatura. Ponadto wejście usytuowane jest na wprost hydrantu i

dzieci wchodzące do przedszkola stale na niego wpadają, co w konsekwencji zagraża ich bezpieczeństwu (koszt przestawienia hydrantu jest bardzo wysoki i trudno znaleźć dla niego miejsce na terenie szatni gdyż w wielu miejscach znajdują się źródła prądu: kontakty i przełączniki).

4. Obniżenie sufitu w szatni przedszkola.

Uzasadnienie: Konstrukcja dachowa jest wykonana z blachy falistej i znajduje się na wysokości ok. 6 m. Brak izolacji powoduje znaczne ubytki ciepła i skutkuje bardzo niskimi temperaturami w okresie jesienno-zimowym w szatni.

5. Wymiana drzwi ewakuacyjnych na piętrze (zewnątrznych oraz wewnętrznych).

Uzasadnienie: Drzwi są przerdzewiałe, zapadnięte, nie dają się otwierać i zamykać, pod drzwiami podczas opadów atmosferycznych woda przecieka do budynku, drzwi zagrażają bezpieczeństwu i uniemożliwiają drogę ewakuacji.

6. Ocieplenie elewacji budynku przedszkola, uzupełnienie ubytków na łączeniu płyt oraz fundamentów.

Uzasadnienie: Po wymianie instalacji centralnego ogrzewania i usunięciu części kaloryferów zachodzi prawdopodobieństwo, że w przedszkolu w okresie zimowym w niektórych salach dydaktycznych nadal będą bardzo niskie temperatury (ok. 12°C w okresie zimowym). W okresie opadów woda przecieka przez szczeliny dylatacyjne w ścianach, co skutkuje zaciekami na ścianach wewnętrznych, odpadaniem farby oraz pojawianiem się grzyba.

7. Remont kapitalny łazienek dla dzieci: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, zainstalowanie mieszalników wody ciepłej i zimnej, wymiana płytek ściennych, wymiana płytek podłogowych na antypoślizgowe, wymiana armatury łazienkowej.

Uzasadnienie: We wszystkich łazienkach dla dzieci odpadają kafelki, pomieszczenia są nieestetyczne, śliskie podłogi zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Zamontowane ścianki działowe pomiędzy ubikacjami są zniszczone i zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Brak mieszalników wody ciepłej i zimnej w łazienkach. Stare baterie nieustannie się psują, zaś dzieci mają problem z ich obsługą.

8. Remont łazienek dla personelu przedszkola.

Uzasadnienie: Łazienki nie spełniają wymagań sanitarnych. Wymiany wymaga stara instalacja wodno-kanalizacyjna. Pomieszczenia są nieestetyczne.

9. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Uzasadnienie: Większość rur systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie placówki jest przerdzewiała. Co jakiś czas dochodzi do awarii i przecieków.

10. Remont zewnętrznej estakady.

Uzasadnienie: Schody zewnętrzne są zniszczone, popękane, balustrada jest przerdzewiała. Ze schodów nie można korzystać, a są one elementem drogi ewakuacyjnej z piętra przedszkola.

11. Wymiana nawierzchni przedszkolnego parkingu oraz drogi dla dostawców.

Uzasadnienie: Asfaltowa nawierzchnia parkingu jest mocno zniszczona z powodów warunków atmosferycznych oraz osiadania gruntu. Z tego powodu występują kłopoty z otwieraniem i zamykaniem bramy wjazdowej do przedszkola, a samochody dostawcze poruszają się w dużych koleinach i zahaczają podwoziem o nawierzchnię drogi.

Piotr Ślusarczyk

