

E-01 Inwentaryzacja fotograficzna



Fot.1 Widok komina



Fot.2 Fragment podstawy i żebra wzmacniające komina
Widoczna skorodowana wyczystka kominowa



Fot.3.Fragment trzonu z wejściem spalin



Fot.4.Fragment fundamentu oraz widok czopucha z wejściem do komina



Fot.5. Połączenie śrubowe dwóch trzonów kominowych



Fot.6. Fragment wewnętrznej powierzchni trzonu komina w rejonie połączenia dwóch trzonów



Fot.7. Połączenie czopucha z trzonem komina
(załączający popiół i rdza na wysokość pierwszego członu)



Fot.8. Fragment czopucha (widoczna korozja wżerowa)



Fot.9. Fragment pierwszego członu z drabiną wejściową
(widoczna korozja powierzchniowa)