


381.0003.1826.2017

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Harańczyk
harańczyk@wp.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

Dąbrowa Górnicza dn. 16.05.2017 r.

wpłynęło dnia 17.05.2017. *loren*



PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

PAN ZBIGNIEW PODRAZA

S. P. Praczyk

INTERPELACJA

DOTYCZY: Obiektu przejścia dla pieszych przy Alei Róż.

Uprzejmie proszę o podjęcie działań, zmierzających do usunięcia problemu związanego z podtapianiem i zalewaniem obiektu przejścia podziemnego przy alei Róż przez wody opadowe w trakcie opadów atmosferycznych. *YJ*

Faktem jest, iż trzy sąsiadujące ze sobą obiekty przejść podziemnych, poczynwszy od Alei Róż po obiekt przejścia - znajdujący się przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Graniczną, aż po obiekt przejścia podziemnego łączącego osiedle Morcinka z osiedlem Piłsudskiego – powinny być poddane stosownym remontom generalnym, tym niemniej jednak, właśnie ten pierwszy wskazany obiekt jest w sytuacji, iż bywa on znacząco zalewany w czasie większych opadów atmosferycznych i stąd właśnie ten obiekt prawdopodobnie powinien być zabezpieczony w pierwszej kolejności przed dalszym zalewaniem przez atmosferyczne wody opadowe.

Mimo, iż zdaję sobie osobiście sprawę, iż stan techniczny wskazanych obiektów jest znany odpowiednim służbom naszego miasta oraz mimo faktu, iż potrzebę remontu generalnego wskazanych obiektów – zgłaszałem już wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat, tym niemniej jednak pozwalam sobie powtórnie zgłosić potrzebę przeprowadzenia odpowiedniego remontu właśnie tego przedmiotowego obiektu przy Alei Róż, jako iż „podtopienia” tego właśnie obiektu nasilają się cyklicznie w określonych sytuacjach pogodowych (prawdopodobnie obiekt ten jest zalewany przez wody opadowe z powodu wadliwej instalacji odwodnieniowej).

A ponadto, opisany problem czuję się również w osobistym obowiązku zgłosić w odpowiedzi na interwencję u mnie ze strony aktywnego społecznie - mieszkańca naszego miasta pana G. R., który zgłosił mi fakt zalania przedmiotowego obiektu w dniu 01.05., kiedy był zmuszony skorzystać z tego przejścia podziemnego, ale „nie sposób było to zrobić suchą nogą”, jako iż wedle słów interweniującego mieszkańca – cały obiekt był dokumentnie i znacząco zalany wodą opadową.

Wydaje mi się, iż w tym przypadku powodem może być prozaiczny problem złego odwodnienia tego obiektu poprzez niedrożne studzienki odpływowe, które są zatkane wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami, a w tym i „mulem gruntowym”, co powoduje określony problem zatapiania wskazanego obiektu przejścia podziemnego.


Stąd również i być może - sam remont przedmiotowego obiektu przejścia podziemnego mógłby być wykonany niekoniecznie kompleksowo i w jednym etapie, a jedynie w zakresie prac zabezpieczających przed ponownymi zalaniem tego obiektu przez atmosferyczne wody opadowe, choć nie ulega również żadnej wątpliwości, iż zapewne najkorzystniej byłoby przeprowadzić ten proponowany remont od razu w sposób kompleksowy.

Niemniej jednak, według mojej oceny, na chwilę obecną, a przynajmniej w nieodległym czasie - należałoby wykonać odpowiednie prace zabezpieczające z zakresu właściwego odwodnienia przedmiotowego obiektu przejścia podziemnego, gdyż dalsze „podtopiania” przedmiotowego obiektu będą powodowały jego dodatkową dewastację.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk

Handwritten signature of Ryszard Harańczyk in black ink, written in a cursive style.