

BKM.0003.1979.2017

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Harańczyk
haranczyk@wp.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

Dąbrowa Górnicza dn. 31.07.2017 r.



wpłynęło dnia 01.08.2017
Lupp

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

PAN ZBIGNIEW PODRAZA

INTERPELACJA

DOTYCZY: Metalowych ogrodzeń ulicznych.

Uprzejmie proszę o przyjęcie moich uwag oraz wniosków, odnośnie metalowych ogrodzeń ulicznych, które są montowane głównie w obrębie przystanków tramwajowych oraz miejscach, gdzie istnieje zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa komunikacyjnego, a szczególnie dla osób pieszych.

Pierwszą uwagą jest moja ocena, iż czasem ogrodzenia te są niestabilnie montowane, co już uprzednio zgłaszałem, podając konkretny przykład, natomiast moja druga uwaga odnośnie drobnych, a przedmiotowych elementów infrastruktury komunikacyjnej - dotyczy stricte metalowych szyldów, jako elementów promocyjno – dekoracyjnych, montowanych na przedmiotowych ogrodzeniach ulicznych.

Otóż, niespełna dwa lata temu – wzdłuż przystanku tramwajowego „Gołonóg Manhattan” - zamontowano nowe ogrodzenie w standardowym kolorze żółtym (to właśnie tam niektóre metalowe słupki spajające poszczególne przęsła - zostały niestety wadliwie zamontowane) wraz z metalowymi szyldami z wizerunkiem herbu naszego miasta.

Szkopuł w tym, iż szyldy te od dłuższego już czasu są pogniecione w ich górnej części, co może być spowodowane celowym wandalizmem bądź też faktem, iż niektórzy młodzi pasażerowie tramwajów w trakcie przeskakiwania przez te ogrodzenia - stawiając swoje stopy na tych szyldach – bezmyślnie niszczą w je ten sposób..

Z kolei faktem również jest, że jak zauważyłem, iż problem zdewastowanych szyldów z herbem naszego miasta dotyczy jedynie ogrodzenia usytuowanego wzdłuż wskazanego przystanku tramwajowego, natomiast nigdzie indziej nie widziałem tego typu dewastacji, a ponadto również zauważyłem, iż jedynie na tym wskazanym ogrodzeniu przedmiotowe szyldy z herbem miasta są nadzwyczaj cienkie, tj. są one wykonane z obiektywnie cienkiej blachy (poglądowe zdjęcia ogrodzeń z metalowymi szyldami w dwóch różnych miejscach – w załączeniu).

Już pobieżne zaobserwowanie przedmiotowego szyldu w ogrodzeniu opisanego miejsca ulicznego oraz wzrokowe porównanie z grubością blachy szyldów na innych ogrodzeniach – pozwoliło mi na łatwe dostrzeżenie, iż sama blacha szyldów na wskazanym ogrodzeniu jest dwukrotnie cieńsza, aniżeli blacha szyldów na innych ogrodzeniach, usytuowanych w innych miejscach naszego miasta.

A już formalny pomiar wykonany przeze mnie suwmiarką potwierdził moją wcześniejszą obserwację, mianowicie grubość blachy szyldu na metalowym ogrodzeniu ulicznym w opisanym miejscu wynosi – 2mm (dwa milimetry), natomiast grubość blachy szyldu na metalowym ogrodzeniu przy pobliskim przystanku tramwajowym Reden – wynosi 4mm (cztery milimetry).

Domyślam się również, iż dla niektórych osób – wskazana różnica grubości metalowych szyldów na ulicznych ogrodzeniach jest niczym nie znaczącym detalem i dlatego też nie widzą oni w tym żadnego problemu, a samo artykułowanie i formalne zgłaszanie tego problemu może być zwykłym „czepianiem się i wyszukiwaniem problemów”.

Niestety, ale dla mnie ten zgłoszony problem jest na tyle istotnym problemem, iż czuję się w obowiązku go formalnie zgłosić.


Nie ukrywam również, iż intryguje mnie również pytanie czy grubość wskazanych szyldów w ogrodzeniu w opisanym miejscu (zmniejszona w stosunku do szyldów w innych miejskich ogrodzeniach) była uzgadniana z wykonawcą ze względów oszczędnościowych czy wykonawca tego ogrodzenia samowolnie zmniejszył grubość samych szyldów w przedmiotowym ogrodzeniu, a fakt ten nie został dostrzeżony?

Według mojej oceny, zapewne opisane przeze mnie zniszczenia metalowych szyldów na nowym ogrodzeniu ulicznym w opisanym miejscu są właśnie spowodowane cieńszą blachą z której zostały wykonane te elementy..

W związku z opisanymi obserwacjami i uwagami w tym kontekście, czuję się również w obowiązku stwierdzić, iż grubość blachy metalowych, dekoracyjnych szyldów w ogrodzeniach powinna wynosić standardowe cztery milimetry z opisanych właśnie powodów.

Zatem po zgłoszeniu moich uwag w opisanym zakresie – staram się wierzyć, iż przedmiotowe dekoracyjne elementy z herbem naszego miasta montowane w ulicznych ogrodzeniach przy następnych doposażeniach infrastrukturalnych będą miały stosowane dotychczas odpowiednie parametry techniczne.

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk



Załącznik: Zdjęcie szyldów na ulicznych ogrodzeniach (z widocznym wgnieceniem „cieńszego” szyldu w górnej jego części na przystanku tramwajowym Gołonóg Manhattan).

- 1) Metalowy sztyld z herbem miasta o grubości 2 mm.
przy ogrodzeniu na przystanku tramwajowym „Dąbr. Gór. Manhattan”.



- 2) Metalowy sztyld z herbem miasta o grubości 4 mm.
przy ogrodzeniu na przystanku tramwajowym „Dąbr. Gór. Reden”.

