


301.0003.2246.1017

115

Zimbra

mserafin@dabrowa-gornicza.pl

rów melioracyjny ujejsce



Od : rsolipiwko@rada.dabrowa-gornicza.pl

Śr, 2017, gru-06 21:56

Temat : rów melioracyjny ujejsce

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

liczba załączników: 7

Do : wgk@dabrowa-gornicza.pl

wpłynęło dnia 8.12.2017. Wyp

Dr. P. Heydel

Dzień dobry

W związku z rozmową na komisji gospodarki komunalnej z Panią naczelnik I. Dalach przesyłam zdjęcia obrazujące problem zgłoszony przez mieszkańców Ujejsca. Tak jak sygnalizowałam, mieszkańcy zaniepokojeni są rozwiązaniem jakie zostało zastosowane przez firmę wykonującą umocnienie wałów rzeki na zlecenie ŚZMIUW jako ujście do Trzebyczki z rowu melioracyjnego biegnącego między posesjami nr 128-130 ul. Ujejska. Mieszkańcy obawiają się podtopień, w związku z tym iż nawet bardzo małe opady powodują gwałtowne piętrzenie się wody w rowach umiejscowionych na ich posesjach lub w ich obrębie. Zdjęcia r1-3 obrazują takie zjawisko, natomiast zdjęcia nr r5 i r6 pokazują stan obecny, natomiast r4 i r7 stan z w trakcie prac i przed nimi. Bardzo proszę w imieniu mieszkańców o sprawdzenie obecnego stanu, gdyż wielokrotnie zgłaszam problem podtopień w Ujejscu, szczególnie w tamtym rejonie tj. ul. Ujejska.

Jeśli okaże się to możliwe mieszkańcy proszą również o sprawdzenie przepustowości rowu przydrożnego, który to jest odprowadzony pod drogą Trzebyczki i przebiega przez posesję i również tworzy zagrożenie podtopień przy opadach.

Bardzo proszę o interwencję i odpowiedź w przedmiotowej sprawie.

Dziękuję

Renata Solipiwko

r1.jpg
95 KB













