


BRM.0003.2741.2018



Jerzy Reszke



Dąbrowa Górnicza dnia 2018-06-20 r.

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 20.06.2018

H.P. Pienoch

UJ

INTERPELACJA nr.....

Dotyczy: zbiornik retencyjny przy DK94 (ponownie)

W związku z odpowiedzią na interpelację nr BRM.0003.2677.2018 w której uzyskałem informację, że odwodnienie drogi DK94 jest prowadzone przez rowy retencyjno-chłonne, wyjaśniam, że od strony południowej rowów nie ma i z przepustu brak jest odpływu. Woda przez przepust spływa nie tylko z odwodnienia DK94, lecz również z Góry Bordowicza. Pytanie w interpelacji dotyczyło informacji, jak został ujęty odpływ wody z przepustu w projekcie remontu drogi i dlaczego nie wykonano odprowadzenia odpływu. W ten sposób narażono posesje przy ul. Majewskiego na ciągłe zalewanie i teren stał się podmokły. Przed remontem i przed budową kanalizacji odwodnienie terenu zabezpieczały rowy melioracyjne wzdłuż ul. Majewskiego.

Jerzy Reszke