



Grzegorz Jaszczura

Radny Rady Miejskiej

Dąbrowy Górniczej

Dąbrowa Górnicza, dn. 08.04.2019 r.



Handwritten signature: S. P. Przygold

Dot.: zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. na os. Staszic c.d.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA

Handwritten signature

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z otrzymaną odpowiedzią na moją interpelację z dnia 15.03.2019 r. (CZK.0003.3.2019), dziękuję za szybkie przeprowadzenie kontroli technicznej i płukania instalacji przez Dąbrowskie Wodociągi (w dniu 22.03.2019 r.) na terenie os. Staszic w Dąbrowie Górniczej.

Jednakże mieszkańcy osiedla monitorowali działania pracowników Dąbrowskich Wodociągów. Po zakończeniu prac okazało się, że ciśnienie wody w instalacji Ppoż. nie spełnia wymaganych przepisami norm. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewnić wydajność nie mniejszą niż 5 dm³ i ciśnienie w hydrancie nie mniejsze niż 0,1 Mpa przez co najmniej 2 godz. testów. Wymagana odległość pomiędzy hydrantami to 150 m.

Hydranty powinny posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP. Jeśli zainstalowany hydrant nie posiada powyższych dokumentów nie powinien być odebrany i dopuszczony do użytkowania.

Zwracam uwagę, że gniazda montażowe hydrantów podziemnych (takich zainstalowano większość na terenie osiedla) są trudne do zlokalizowania oraz uruchomienia, brak oznaczeń (pozarastane trawą), po zmroku praktycznie nie do zlokalizowania. Sugeruję wystąpienie do Dąbrowskich Wodociągów o poprawę tej sytuacji.

Pomiędzy ulicami Harcerską i Zięby istnieje tylko jeden hydrant na skrzyżowaniu ulic, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być one zainstalowane w odległościach do 150 m. Podobna sytuacja występuje również w innych rejonach osiedla.

Sprawność techniczna oraz ilość sprawnych hydrantów nie spełnia wymaganych przepisami norm. Mam nadzieję, że Dąbrowskim Wodociągom Sp. z o.o. te problemy i normy są znane.

(Dz.u2009.124.1030. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych, polecam & 10 hydranty zewnętrzne.).

Handwritten signature

Handwritten signature

Zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanych w piśmie z dn. 27.03.2019 r. stan techniczny w/w instalacji i hydrantów został sprawdzony w październiku 2018 r. oraz ponownie w marcu 2019 r.

Proszę o przesłanie kopi raportów z wykonanych przeglądów na moją pocztę elektroniczną oraz informację kto ponosi odpowiedzialność za stan techniczny w/w urządzeń i instalacji Ppoż. na terenie os. Staszic.


Grzegorz Jaszczyra