



BRM.0003.1047.2021



Dąbrowa Górnicza dnia 22.11.2021 r.



Jerzy Reszke INTERPELACJA nr.....

Dotyczy: podtopienia ul. Oddziału AK Ordona - ponownie

W związku ze sprzecznymi odpowiedziami na interpelacje w ciągu ostatnich kilku lat występuję o sprostowanie i udzielenie odpowiedzi opartej na sytuacji, jaka jest przy ul. Oddziału AK Ordona.

Chodzi o wyjaśnienie przyczyn podtopień. Jest to problem znany Urzędowi Miasta, więc dlaczego dostają spreczne i niewiarygodne odpowiedzi? **W odpowiedziach na dotychczasowe interpelacje otrzymuję spreczne informacje. Są podtopienia, będzie zbiornik retencyjny- nie ma podtopień, nie potrzeba zbiornika-mam wystąpić o umieszczenie w budżecie.** Przyczyną podtopień jest wykonanie przepustu pod DK94 bez zabezpieczenia odpływu wody spływającej z Góry Bordowicza, spływanie ścieków komunikacyjnych z DK94 i z ulicy Oddziału AK Ordona oraz zlikwidowanie rowów melioracyjnych i przydrożnych podczas realizacji Projektu Uporządkowania Gospodarki Wodno-ściekowej w Strzemieszycach.



Na obszarze tym po każdym większym opadzie deszczu występuje podtopienie terenu. Źródłem podtopień są:

- Wody spływające z Góry Bordowicza przepustem pod drogą krajową DK94
- Ścieki komunikacyjne spływające z DK94
- Ścieki Komunikacyjne spływające z ul. Oddziału AK Ordona

Problemy pojawiły się w związku z realizacją Projektu Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej w Dąbrowie Górniczej realizowanym w 2013 roku oraz w związku z realizacją remontu drogi krajowej DK94 w 2014 roku. Pod drogą umieszczony jest przepust o średnicy ok. 1000 mm, z którego odpływ znajduje się do rowu o długości kilku metrów. Dalej nie ma odpływu. W planach była budowa zbiornika retencyjnego po stronie góry, ale został on wykreślony z projektu.

Przed realizacją inwestycji funkcjonował system rowów przydrożnych i melioracyjnych, który zabezpieczał odpływ nadmiaru wody. Obecnie władze Dąbrowy Górniczej początkowo zgodziły się na budowę zbiornika, ale obecnie się z tego wycofały.

Obie inwestycje zostały źle zaprojektowane. Zlikwidowano stary system odwodnienia, a nowy nie został wprowadzony. Również rury kanalizacji deszczowej mają za wąskie przekroje, które nie wystarczają do odbioru wody. Teren jest nachylony i woda spływając na dół nie jest odbierana przez studzienki, tylko przelewa się przez podjazdy, które nie mają wysokich krawężników. **To są ścieki komunikacyjne, za które odpowiada zarządca drogi, czyli Dąbrowa Górnicza.**

Kilka linków

<https://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/strzemieszyce-podtopienia-nie-ma-winnych-wszystko-jest/ar/c4-1914108>

<https://twojezaglenie.pl/zalane-posesje-podtopione-piwnice-domy/>





Zbigniew Legarski

23 maja 2019 · 🌐

...

TO JUŻ TRADYCJA NA MAJEWSKIEGO w okolicy numeru 180 mocne podtopienia.
Miasto skwapliwie dba oto by tradycji stało się zadość...



Rok 2021.



Marek Kaluża

18 maja · 🌐

...

No i długo nie trzeba było czekać. A tak podobno było pięknie i nie było problemu. Wystarczyło 2 dni deszczu. Nie jakiegoś ulewnego, nie oberwania chmury. Od kilku godzin straż pożarna ratuje domostwa ludzkie przy ul. Oddziału AK Ordona. Panie Wiceprezydencie Rutkowski a co będzie jak popada dłużej i intensywniej (czy wtedy tutejszy naród usłyszy o anomaliach na którą nie ma rady albo że żadna infrastruktura tego by nie wytrzymała). Czy dalej Pan podtrzymuje, że jest wszystko w porządku i rowy odprowadzają wodę oraz, że nie trzeba budować zbiornika.



Podtopienia są przy każdym większym opadzie deszczu. Wnioskuje o jak najszybsze wykonanie zbiornika retencyjnego, pod który została zakupiona działka.

Błędy popełnione przez Urząd Miejski skutkują stratami ponoszonymi przez mieszkańców, niszczeniem ich dorobku życia i utratą zdrowia. Dlaczego czekają 8 lat na naprawienie tych błędów?

Henryk Benda

