

MAKI

architekci

MAKI architekci sp. z o.o.
ul. Wesele 6/6
30-127 Kraków
KRS 00779278
biuro@maki-architekci.pl

nazwa zamierzenia budowlanego

zadanie pn. „Nowe życie Szttygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego” – etap I

PROJEKT DORAŻNYCH ZABEZPECZEŃ PAWILONU III

kategoria obiektu

KATEGORIA IX, XVI

adres zamierzenia budowlanego

**ul. Legionów Polskich 69,
41-300 Dąbrowa Górnicza
działka nr 1/4, 27,
obręb 0003 Dąbrowa Górnicza,
jednostka ewidencyjna 246501_1
Dąbrowa Górnicza**

Inwestor:

**Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza**

PRZEDMIAR ROBÓT – WG STWiORB DLA PAWILONU NR III

Klauzula:

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień - 45262690-4 Remont starych budynków

opracował
inż. Tomasz Baron nr ewid. SLK/0961/PWOK/05

Kraków, wrzesień 2021

45262690-4 Remont starych budynków**Nowe życie Sztygarki - doraźne zabezpieczenie obiektu - Pawilon III**Identyfikator kosztorysu: SZTYGARKA - PAWILON NR III -
INWESTORSKI 2**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 03.02.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Renowacja schodów zewnętrznych		
1	KNR 2-31 805-4 Analogia: Rozebranie nawierzchni kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej ręcznie, 0,35*(6,23+0,66*2)*2 5,29 0,35*(5,55+0,31*2)*2 4,32 0,35*4,85*2 3,40 0,35*4,55*3*2 9,56 1,6*3,93*2 12,58	m2	35,15
2	KNR 2-31 807-1 Analogia: Rozebranie podbudowy z cegły na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	35,15
3	KNR 2-02 218-2 Schody żelbetowe proste na płycie gr.8 cm	m2	35,15
4	KNR 2-02 218-6 Schody żelbetowe - za każdy 1 cm różnicy gr.płyty płyta gr.20cm [RMS=12]	m2	35,15
4	KNR 4-01 WACETOB 1406-1 Przełożenie okładziny z kamienia stopni schodowych - szerokość do 50 cm okładziny z rozbiórki (6,23+0,66*2)*2 15,10 (5,55+0,31*2)*2 12,34 4,85*2 9,70 4,55*3*2 27,30 3,93*2 7,86	m	72,30
5	KNR 0-39 IGM 117-4 Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających powierzchni pionowych poddanych działaniu wilgoci gruntowej	m2	35,15
2	Uzupełnienie poszycia dachu		
7	KNR 4-01 523-6 Naprawa pokrycia polegająca na wycięciu i wstawieniu łat z blachy ocynkowanej o pow.do 1 m2	msc	6,00
8	KNR 4-01 523-8 Wstawienie i polutowanie małych łatek o pow.do 0.01m2 z blachy ocynkowanej	msc	20,00
3	Naprawa tynku poddasza		
9	KNR 4-01 701-1 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy wapiennej	m2	10,00
10	KNR 4-01 704-2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	10,00
11	KNR 4-01 710-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	10,00
12u	KNR 2-02 1-1 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys. do 4 m montaż i demontaż wraz z roz;iczeniem czau pracy za okres wykonania robót.	kolumny	4,00

4 Wywóz gruzu

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 4-04 1101-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu na składowisko z kosztami składowania	m3	8,82

----- Koniec wydruku -----