


Dnia 26.07.2013r.



WKD.0003.80.2013



Pan

Kazimierz Woźniczka

Radny Rady Miejskiej

w Dąbrowie Górniczej

S. P. Radny
[Signature]

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.736.2013 z dnia 10.07.2013r.

W odpowiedzi na w/w interpelację informuję, że po dokonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iż zapadliska powstające w nawierzchni ulic Żołnierskiej i Łazy Błędowskie zlokalizowane są w pobliżu urządzeń kanalizacyjnych tj. wokół studni lub w śladzie rurociągu prowadzącego do studni.

Przyczyną powstawania zapadlisk może być m.in. nieprawidłowe zagęszczenie materiału jakim urządzenia zostały zasypane lub właściwości użytego do zasypek materiału. Natomiast ze względu na rozmiar zapadlisk oraz powtarzanie się zjawiska zapadania po wykonanej naprawie nawierzchni istnieje podejrzenie, że urządzenia kanalizacyjne są nieszczelne przez co mamy do czynienia z ucieczką materiału zasypowego i podbudowy drogi.

Wobec powyższego wystosowano pismo do właściciela urządzeń, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. celem dokonania monitoringu sieci i wykonania niezbędnych napraw.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

[Signature]
Dawid Gocyla

Kopia:

1. BRM
2. WA



41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21

Centrala tel. (+48-32) 295 67 00
Sekretariat: tel. (+48-32) 295 67 14
fax (+48-32) 295 96 77

e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl
www.dabrowa-gornicza.pl



WKD.0003.80.2013



Dnia 26.07.2013r.

Sr. P. Drobny
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.736.2013 z dnia 10.07.2013r.

W związku z otrzymaną interpelacją Radnego Rady Miejskiej p. Kazimierza Woźniczki (kserokopia w załączeniu), oraz dokonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iż zapadliska powstające w nawierzchni ulic Żołnierskiej i Łazy Błędowskie zlokalizowane są w pobliżu urządzeń kanalizacyjnych tj. wokół studni lub w śladzie rurociągu prowadzącego do studni.

Przyczyną powstawania zapadlisk może być m.in. nieprawidłowe zagęszczenie materiału jakim urządzenia zostały zasypane lub właściwości użytego do zasypek materiału. Natomiast ze względu na rozmiar zapadlisk oraz powtarzanie się zjawiska zapadania po wykonanej naprawie nawierzchni istnieje podejrzenie, że urządzenia kanalizacyjne są nieszczelne przez co mamy do czynienia z ucieczką materiału zasypowego i podbudowy drogi.

Wobec powyższego wnoszę o dokonanie monitoringu sieci i wykonania niezbędnych napraw.

Z CA PREZYDENTA MIASTA

Paweł Gocyla

Kopia:

1. Radny Rady Miejskiej Kazimierz Woźniczka
2. BRM
3. WA



41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21

Centrala tel. (+48-32) 295 67 00
Sekretariat: tel. (+48-32) 295 67 14
fax (+48-32) 295 96 77

e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl
www.dabrowa-gornicza.pl