


Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
haranczyk@wp.pl

BRM.0003.1018.2014



Dąbrowa Górnicza, dn. 07.04.2014 r.

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 9.04.2014

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

INTERPELACJA

[Handwritten signature: Z. Podraza]
[Handwritten: 8.04.14]

DOTYCZY: Drewnianego mostku łączącego Osiedle Łęknice z akwenem Pogoria 3.

Uprzejmie proszę o rozwiązanie problemu z niesprawnym, niedużym mostem, który łączy Osiedle Łęknice od strony ulicy Topolowej i Bukowej – z Akwenem Pogoria 3.

Kilkanaście dni temu, znajomy mieszkaniec zwrócił mi uwagę, że wskazany drewniany most jest poważnie uszkodzony i stwarza pewne zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców, którzy z niego korzystają.

W dniu wczorajszym, znajdując nieco wolnego czasu, pozwoliłem sobie osobiście zobaczyć opisany most, co pozwoliło mi na potwierdzenie uwag interweniującego mieszkańca.

Faktem jest, że wskazany most jest w wyjątkowo złym stanie technicznym i osobiście wydaje mi się, że praktycznie rzecz biorąc, zbytnio nie nadaje się on nawet do remontu, a jedynie do całkowitej wymiany na nowy most o odpowiednim standardzie.

Uważam również, że most w tym miejscu jest bezsprzecznie niezbędny i nie można z niego zrezygnować, gdyż spełnia on w tym miejscu niezwykle ważną, praktyczną rolę, jak i również, jest on swego rodzaju pewnym elementem ozdobnym - pobliskiego otoczenia, z którym ładnie komponuje się architektonicznie w tym atrakcyjnym, spacerowym miejscu.

Oczywiście, zauważyłem że opisany most, formalnie rzecz biorąc jest wyłączony z użytku dla mieszkańców poprzez odpowiednią ruchomą blokadę wraz ze stosownym oznaczeniem, która niestety jest nieskuteczna i nagminnie ignorowana przez mieszkańców,

którzy w wielu przypadkach korzystają z komunikacji pieszej oraz rowerowej przez ten most, nie zwracając uwagi na nieskuteczną, ruchomą blokadę przejścia opisywanego miejsca.


Faktem również jest, że w uszkodzonym poszyciu mostu, można zauważyć całkowicie spróchniałe deski, a w pewnym fragmencie tego mostu – można nawet zauważyć bardzo dużą dziurę w spróchniałym, poziomym podłożu tego mostu, przez którą bez trudu może wpaść dorosły człowiek.

Dlatego też uważam, że na chwilę obecną, oprócz zaplanowania oraz wykonania nowego mostu, należy bezzwłocznie zabezpieczyć opisywaną dużą wyrwę w jego drewnianym poszyciu, albowiem stwarza ona duże zagrożenie bezpieczeństwa opisywanego miejsca.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, which appears to read 'Harańczyk Ryszard'.