


brn. 0003. 290. 2015

Ryszard Harańczyk

Radny Rady Miejskiej

haranczyk@wp.pl

Dąbrowa Górnicza, dn. 27.04.2015r.



**PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

**PAN ZBIGNIEW PODRAZA**

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
Referat Organizacyjny

wypłynęło dnia... 27.04.2015 roku

## **INTERPELACJA**

**DOTYCZY: Placu rekreacyjno – zabawowego na osiedlu Morcinka.**

Uprzejmie proszę o zlecenie niezbędnej, niedużej inwestycji z zakresu zmiany nawierzchni placu rekreacyjno – zabawowego, znajdującego się na osiedlu Morcinka, położonego pomiędzy supermarktem Biedronka a boiskiem sportowym typu „Orlik”.

Na przedmiotowym placu zabaw - znajdują się urządzenia do ćwiczeń siłowych, oryginalna ścianka wspinaczkowa oraz urządzenia zabawowe dla młodszych dzieci.

Na chwilę obecną na wskazanym, nowododanym placu rekreacyjno – zabawowym, na jego większej części (około dwie - trzecie powierzchni), na której zamontowano większość urządzeń zabawowych dla dzieci – znajduje się posadzona trawa, natomiast na pozostałej części tego terenu - brak jest odpowiedniej nawierzchni.

I tak – w obrębie dużej zjeżdżalni dla dzieci - znajduje się nierówne klepisko gruntowe, a z kolei wokół oryginalnej, linowej ścianki wspinaczkowej - można zauważyć podłoże ze żwiru, co dla mnie osobiście jest całkowicie niezrozumiałe i nie do zaakceptowania jako pomysłu realizacyjnego.

Dodatkowo, wokół sześciu urządzeń do ćwiczeń rekreacyjno – siłowych, posadowionych na stosownym utwardzeniu – również znajduje się klepisko gruntowe o bardzo nierównej nawierzchni.

Opisany brak odpowiedniej nawierzchni tego obiektu - powoduje realne uciążliwości zarówno dla dzieci, ich opiekunów, jak i osób dorosłych, korzystających z tego, opisanego placu rekreacyjno – zabawowego.

✓

Znajoma mieszkanka naszego miasta, która w ostatnim czasie - miała okazję korzystać z przedmiotowego obiektu wraz ze swoimi dziećmi, zwróciła mi uwagę w swoim imieniu oraz w imieniu innych osób - na mankamenty tego nowo oddanego, rekreacyjnego obiektu.

Użytkownicy tego placu rekreacyjno – zabawowego skarżą się na wszechobecny kurz, unoszący się wokół tego terenu oraz wokół wymienionych urządzeń.

Kurz unoszący się z nawierzchni obiektu – wydobywa się nie tylko z gruntowego klepiska, ale przede wszystkim również z nawierzchni żwirowej, usytuowanej bezpośrednio wokół ścianki wspinaczkowej, co dodatkowo powoduje niebezpieczeństwo powstania dodatkowych urazów ciała podczas upadku osoby korzystającej z urządzenia obiektu, jak i również może spowodować zabrudzenia oczu przez unoszący się wokół - kurz i pył, podczas zajęć rekreacyjno – zabawowych, co oczywiście również powoduje dodatkowy wzrost zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników zajęć na przedmiotowym obiekcie.

Zgłoszoną mi uwagę znajomej mieszkanki, jak zwykle poddałem osobistej wizji lokalnej i dlatego jestem w stanie w całej rozciągłości potwierdzić zgłoszone mi, opisane mankamenty tego osiedlowego obiektu.

Uważam, że na wskazanym placu powinna być zrealizowana dodatkowa i niezbędna inwestycja w zakresie korekty i uzupełnienia nawierzchni opisywanego placu.

Uważam również, że oprócz dodatkowego nasadzenia trawy na fragmentach niezagospodarowanej nawierzchni przedmiotowego placu oraz w zależności od potrzeby danego fragmentu nawierzchni całego obiektu - należałoby tam zastosować optymalne rozwiązanie w postaci zastosowania odpowiednich maty tartanowej, gumowej lub innej, sztucznej trawy itp.

Według mojej oceny, przedstawione problemy oraz mankamenty wskazanego placu rekreacyjno – zabawowego są konieczne do usunięcia, a finansowy koszt ich usunięcia nie będzie wysoki.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk

