




**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
DĄBROWA GÓRNICZA**



Dnia 28 GRU. 2015

WKD.0003.210.2015.PŻ

**Pan**

**Sławomir Żmudka**

**Radny Rady Miejskiej**

**w Dąbrowie Górniczej**

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.582.2015 z dnia 29.10.2015r.

W uzupełnieniu odpowiedzi do w/w interpelacji przesyłam w załączeniu kserokopię pisma Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Nadmieniam jednocześnie, że powstałe ubytki zostały zabezpieczone przez tut. Urząd.

**Z-CA PREZYDENTA MIASTA**

**Paweł Gocyla**

Kopia:

1. BRM
2. WA- Referat Organizacyjny




**DĄBROWA  
GÓRNICZA**  
dla aktywnych

**TOOLAT**

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21  
e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl  
www.dabrowa-gornicza.pl

**Centrala tel. +48 32 295 67 00**  
**Sekretariat: tel. +48 32 295 69 70**  
**Faks +48 32 295 69 40**



# DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.



41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

www.dabrowskie-wodociagi.pl centrala: +48 32 639 51 00 • tel./fax: +48 32 262 22 10

1672

IN/01247/15/W16128/15



Dąbrowa Górnicza, 24.11.2015 r.

Gmina Dąbrowa Górnicza  
ul. Graniczna 21  
41-300 Dąbrowa Górnicza

dotyczy: Interpelacji radnego p. Sławomira Żmudki w sprawie ubytku asfaltu w ul. Borowinowej 15-12-2015

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., po wizji w terenie oraz kompleksowym rozeznaniu tematu informują, że ubytki powstałe za posesją nr 11 przy ul. Borowinowej nie wynikają z działalności naszej Spółki.

W celu rozeznania sprawy przeprowadzono działania polegające na:

- sprawdzeniu wykazu awarii, występujących w ostatnich latach w tym rejonie – w III.2015r usprawniono zasuwę przy budynku nr 7, w maju 2012 prowadzono prace przy posesji nr 9. Dla obydwu lokalizacji wykonano renowacje terenu zgodnie ze sztuką budowlaną a miejscach prac nie występują żadne ubytki
- wykonaniu w dniach 23-25.XI.2015 diagnostyki sieci wodociągowej na całej długości ulicy Borowinowej, polegającej na osłuchaniu wodociągu korelatorem i Permalogami - nie stwierdzono żadnych szumów awaryjnych na sieci wodociągowej ani przyłączach

Powyższe działania kontrolne potwierdziły brak jakiejkolwiek zależności pomiędzy wskazanymi w interpelacji ubytkami w jezdni a prowadzonymi w ostatnich latach pracami Spółki.

W świetle powyższego możemy stwierdzić, że najprawdopodobniej uszkodzenia jezdni wynikają z jej długoletniej eksploatacji.

Z poważaniem

**PROKURANT**  
**DYREKTOR**  
**DS. INWESTYCJI**

*mgr inż. Marek Przemysławski*