

BRM. 0003. 760. 2016

Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza, dn. 14.01.2016 r.

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 15.01.2016

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

Z. P. Podraza

INTERPELACJA

DOTYCZY: Przejścia podziemnego przy ulicy Królowej Jadwigi.

Proszę o uwzględnienie mojej propozycji, ażeby przy ewentualnie planowanym remoncie generalnym przejścia podziemnego w dzielnicy Reden przy ulicy Królowej Jadwigi – uwzględnić sugestię, ażeby wymienić wszystkie istniejące płytki ceramiczne w obrębie wszystkich schodów tego przejścia i zastąpić je płytkami mniej podatnymi na poślizgnięcia osób przemieszczających się po schodach przedmiotowego przejścia podziemnego.

W ostatnim czasie, mój znajomy mieszkaniec naszego miasta, podczas schodzenia schodami wskazanego przejścia podziemnego - doznał poślizgnięcia i upadku na schodach tego miejsca od strony pobliskich budynków wysokopiętrowych.

W związku z tym faktem, mieszkaniec ten (młody i sprawny fizycznie) zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc i interwencję mającą zwrócić uwagę na wskazany problem oraz uzyskanie określonej poprawy tej niebezpiecznej sytuacji, podnosząc również przy tym opinię oraz argument, że powodem jego niefortunnego upadku była nieodpowiednia nawierzchnia posadzki przy opisanych schodach.

Oczywiście, czując się w obowiązku, pozwoliłem sobie na dokonanie wizji lokalnej przedmiotowego przejścia podziemnego, po których to oględzinach opisanego miejsca czuję się skłonny potwierdzić zarzut interweniującego mieszkańca, odnośnie nieodpowiednio zastosowanej nawierzchni posadzkowej w opisanym miejscu.

A więc, podczas wspomnianych oględzin wskazanego przejścia podziemnego zauważyłem bowiem, że niemal wszystkie schody w tym przejściu wykonane są poprzez zastosowanie płytek podłogowych, ceramicznych, które zapewne z założenia, pierwotnie miały spełniać pewną funkcję antypoślizgową m.in. ze względu na zastosowaną nawierzchnię płytek podłogowych o czym świadczą widoczne ślady po niestety mocno i wyraźnie startych „wypustkach na nawierzchni tych cienkich płytek ceramicznych”.

Zatem, na chwilę obecną na powierzchni tych płytek widać ślady po mocno startych nierównościach, uprzednio zastosowanych przez producenta, zapewne w celu uzyskania efektu antypoślizgowego, który to efekt, niestety uległ zatraceniu i w związku z tym uważam, że w sumie - opisane płytki przychodowe są niefunkcjonalne i niewłaściwe dla opisanego miejsca, gdyż nie zdają one egzaminu, nie spełniając funkcji antypoślizgowej, bezwzględnie wymaganej w tego typu opisanych obiektach budowlanych.

W miejscu tym pragnę również zaznaczyć oraz podkreślić, że kwestionowane płytki podłogowe są zamontowane zarówno przy obu parach schodów prowadzących na pobliskie przystanki tramwajowe, jak i również od strony obu wejść od strony budynków wysokopiętrowych.

Natomiast zauważyłem również, że przy schodach wskazanego przejścia podziemnego od strony pobliskiego salonu samochodowego „Fiat”, wskazane kwestionowane przeze mnie płytki są częściowo wymienione na kilku górnych stopniach schodów całego, przedmiotowego przejścia podziemnego, gdzie na chwilę obecną można zauważyć schody wyposażone w innego rodzaju, tym razem cementowe płytki schodowe, które jedynie w tym właśnie miejscu są w typie nawierzchni antypoślizgowej, a sama ich skuteczność i funkcjonalność zdaje się być prawidłowa dla przejść podziemnych i innych obiektów budowlanych, gdzie jednym z priorytetów jest bezpieczeństwo osób pieszych.

Dlatego również, mogę przypuszczać, że swego rodzaju niejednorodność i niejednorodność zastosowanych płytek w całym przejściu podziemnym – może wynikać z faktu, że w tym ostatnim, opisanym fragmencie przejścia – były one wymienione z jakiegoś istotnego powodu - podczas eksploatacji tych schodów.

Zatem reasumując, zwracam się o wyrażenie opinii w opisanej sprawie oraz ustosunkowanie się do mojej sugestii oraz propozycji wskazanej na wstępie interpelacji, którą zaproponowałem mając również na uwadze, że niezwłoczna i całkowita wymiana płytek w przedmiotowym przejściu podziemnym, zapewne będzie stosunkowo kosztowna, stąd ta inwestycja będzie musiała być najpierw zaplanowana w przyszłym budżecie naszego miasta, chyba, że opisany i potwierdzony problem będzie powodem decyzji o wcześniejszej wymianie płytek schodowych, wykonanej ewentualnie podczas remontu generalnego przedmiotowego obiektu.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk

