


Ryszard Harańczyk  
Radny Rady Miejskiej  
[haranczyk@wp.pl](mailto:haranczyk@wp.pl)

Dąbrowa Górnicza, dn. 01.03.2016 r.



BRH.0003.BTH.2016

**PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**  
**PAN ZBIGNIEW PODRAZA**

*h. l. podraza*

*[Signature]*

### INTERPELACJA

**DOTYCZY: Przejść podziemnych w naszym mieście.**

Uprzejmie proszę o uwzględnienie wyeliminowania defektu przeciekających powierzchni sufitowych w kilku przejściach podziemnych naszego miasta w ramach planowanych remontów tych obiektów.

Osobiście zauważyłem bowiem, że w kilku tego typu obiektach naszego miasta, zarówno podczas roztopów śniegowych, jak i również podczas opadów deszczowych – z powierzchni sufitowych można zauważyć wydobywającą się wodę, co oczywiście wpływa negatywnie na wizerunek tego typu obiektów, powoduje określone niedogodności dla osób korzystających z tych miejsc, a przede wszystkim, powoduje również nawarstwianie się pewnych określonych zniszczeń i dewastacji.

Tego typu, opisane defekty techniczne, widoczne w określonych sytuacjach, osobiście zauważyłem w przejściach podziemnych:

- przy ulicy Piłsudskiego w przejściu podziemnym, łączącym osiedle Sikorskiego i Morcinka
- przy ulicy Piłsudskiego, na wysokości Przedsiębiorstwa „Damel”
- przy ulicy Królowej Jadwigi, na wysokości salonu samochodowego „Fiata”
- przy ulicy Królowej Jadwigi, na wysokości ronda przy Alei Róż
- przy Placu Wolności w głównym przejściu podziemnym naszego miasta (choć tutaj, opisany defekt jest najmniej zauważalny i prawdopodobnie istnieje jedynie w jednym miejscu)

Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że tego typu problemy stanu technicznego będą zapewne usuwane podczas planowanych remontów generalnych, ale jednocześnie myślę również, że być może warto byłoby zdiagnozować, skąd i dlaczego powstały opisane problemy i ewentualnie podjąć się ich usunięcia odpowiednio wcześniej, a więc doraźnie przed remontami generalnymi, chociażby i po to, ażeby uniknąć generowania dalszych zniszczeń i dewastacji tych obiektów.

Jednocześnie, korzystając z okazji, chciałbym również zwrócić uwagę, że w głównym przejściu podziemnym naszego miasta, można na chwilę obecną zauważyć, następną usterkę, która według mojej, osobistej oceny, powinna być usunięta niezwłocznie, gdyż powoduje ona określone niedogodności, a koszt jej usunięcia i samej naprawy jest zgoła symboliczny.

A mianowicie nad schodami samego przejścia podziemnego od strony Parku Hallera – w przezroczystym zadaszaniu, wykonanym z odpowiedniego tworzywa, pomiędzy poszczególnymi płytami, składającymi się na to zadaszanie – można zauważyć od pewnego czasu – „przemieszczenie gumowej uszczelki” na długości około jednego metra.

Wysunięcie i przemieszczenie tej uszczelki spowodowało, że między płytami zadaszania tego obiektu powstała dość szeroka szczelina o szerokości około dwudziestu milimetrów, co powoduje, że podczas deszczów – przez powstałą szczelinę – wydobywa się woda deszczowa powodując obfity wypływ dużego strumienia wody deszczowej bezpośrednio na same schody, chlapiąc w ten sposób przechodniów oraz powodując nieczystość niemal połowy szerokości „schodów zejściowych”.

W tym przypadku, sama naprawa będzie polegała na kilkunastu minutach naprawy przy użyciu prostego sprzętu w postaci odpowiedniej drabiny i śrubokręta..

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
Ryszard Harańczyk

