


Radny Rady Miejskiej  
Ryszard Harańczyk  
[harańczyk@wp.pl](mailto:harańczyk@wp.pl)



Dąbrowa Górnicza, dn. 10.06.2016 r.

*H. P. Rydz*

*U*

**PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**  
**PAN ZBIGNIEW PODRAZA**

WZGLĘDZAJĄC NA ADMINISTRACYJNY  
KIERUNEK ORGANIZACYJNY

wzłągło dnia 13.06.16r. *Solca*

### INTERPELACJA

**DOTYCZY: Przejścia podziemnego w centrum naszego miasta.**

Uprzejmie proszę o zlecenie drobnej naprawy, dotyczącej głównego przejścia podziemnego w centrum naszego miasta, a konkretnie dotyczącej szklanych zadaszeń nad schodami tego obiektu.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż wniosek ten jest bezpośrednio związany również z moją uprzednią interpelacją nr BRM.0003.871.2016 z dnia 01.03.2016r., w której to interpelacji - wnioskowałem o przeprowadzenie niezbędnego uszczelnienia przemakających sufitów kilku przejść podziemnych w naszym mieście, jak i również zgłaszałem potrzebę uszczelnienia płyt zadaszeniowych nad schodami głównego przejścia dla pieszych w centrum naszego miasta od strony obiektu Poczty Polskiej.


Jeśli chodzi o naprawę oraz uszczelnienie sufitów, przemakających w czasie opadów deszczowych, to w odpowiedzi na przytoczoną interpelację uzyskałem informację, iż mankament będzie usunięty w kwietniu br. w czasie zleconych robót naprawczo - konserwacyjnych, natomiast w odpowiedzi tej, niestety w ogóle nie odnalazłem odniesienia do mojej zgłoszonej usterki oraz wniosku o naprawę w postaci uszczelnienia zadaszenia schodów poprzez prozaiczne przemieszczenie gumowej uszczelki pomiędzy szklanymi płytami zadaszeniowymi nad schodami przedmiotowego obiektu.

Opisany mankament, zdawać by się mogło, że jest zgoła prozaiczny, tym niemniej jednak powinien być on niezwłocznie usunięty, gdyż powoduje on swego rodzaju niedrożność fragmentu schodów oraz ograniczenie przepustowości komunikacyjnej w czasie opadów deszczowych przy wskazanych schodach obiektu, jako że pomiędzy płytami zadaszenia nad schodami powstała dość szeroka szczelina o szerokości około trzydziestu milimetrów, co powoduje, że podczas deszczów - przez powstałą szczelinę - wydobywa się obfity strumień wody deszczowej bezpośrednio na same schody, ochlapując w ten sposób przechodniów.

Uważam, że nie da się ukryć, że niefortunnie się stało, iż błaha usterka nie została usunięta w trakcie uszczelniania sufitów samego przejścia podziemnego w miesiącu kwietniu br., tym bardziej, iż w swojej poprzedniej interpelacji - wyraźnie wskazywałem również na potrzebę usunięcia nieszczelności zadaszenia nad schodami od strony południowej jezdni przy ulicy Sobieskiego (mankament w postaci przemieszczonej gumowej uszczelki pomiędzy szybami zadaszenia - widoczny na zdjęciu nr 1).

Natomiast faktem jest również, iż w ostatnim czasie zauważyłem również podobny, opisany mankament z drugiej strony przejścia podziemnego, tj. od północnej strony jezdni przy ulicy Sobieskiego, tj. od strony hipermarketu - „Pogoria” (zdjęcie nr 2).

Z poważaniem  
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
Ryszard Harańczyk



**Załącznik:**

- 1) Zdjęcie nieszczelnego zadaszenia obiektu nad schodami od strony budynku „Poczty Polskiej”.
- 2) Zdjęcie nieszczelnego zadaszenia obiektu nad schodami od strony hipermarketu „Pogoria”.





