


BRM. 0003. 12 68. 2016

Radny Rady Miejskiej  
Ryszard Harańczyk  
[haranczyk@wp.pl](mailto:haranczyk@wp.pl)



Dąbrowa Górnicza, dn. 18.07.2016 r.

**PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**  
**PAN ZBIGNIEW PODRAZA**

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 18.07.2016 *lorenz*

### INTERPELACJA

**DOTYCZY: Niedrożnych studzienek kanalizacji deszczowej przy ulicy Twardej w naszym mieście.**

Uprzejmie proszę o podjęcie działań, zmierzających do usunięcia niedrożności dwóch studzienek kanalizacji deszczowej przy ulicy Twardej w naszym mieście.

Przy wskazanej ulicy na wysokości posesji nr 20 oraz w bliskiej odległości od Firm: Izoterm i Gomex oraz w stosunkowo bliskiej odległości od budynku Technicznych Zakładów Naukowych – znajdują się dwie niedrożne studzienki kanalizacji deszczowej.

Mieszkaniec naszego miasta interweniujący u mnie w tej sprawie podkreśla, iż problem ten istnieje od dość dawna a zgłaszany był dotychczas trzykrotnie na przestrzeni kilkunastu miesięcy (dwukrotnie e-mailowo oraz jednokrotnie na adres pocztowy) do Przedsiębiorstwa Dąbrowskie Wodociągi Sp. z O.O.

Zgodnie z przekazem informacyjnym osoby interweniującej, a jednocześnie współwłaściciela wskazanego budynku prywatnego - na skutek niedrożności dwóch studzienek, podczas opadów deszczowych oraz w bezpośrednim okresie po samych opadach – woda deszczowa nie spływa do studzienek kanalizacyjnych, a zalega ona jedynie przez bardzo długi czas na jezdni, co powoduje określone i następne problemy, m.in. – kałuże zalegającej wody deszczowej powodują ochlapywanie przechodniów przez przejeżdżające samochody, zalegająca woda na pobliskim terenie powoduje zawilgocenie gruntu, a ten z kolei powoduje zawilgocenie fundamentów i ścian pobliskiego budynku, stwarzając m.in. swego rodzaju zagrożenie osuwania się tego budynku oraz destabilizacji jego konstrukcji.

Interweniujący mieszkaniec stwierdza również, iż samo doraźne wyczyszczenie jednej ze studzienek w roku ubiegłym nie przyniosło pożądanego efektu, gdyż na chwilę obecną studzienka ta w dalszym ciągu jest zatkana, natomiast na skutek poważniejszego problemu technicznego - druga ze studzienek od początku w ogóle nie była naprawiana do chwili obecnej,


a woda deszczowa zalegająca tą studzienkę spowodowała powstanie w niedalekiej odległości - stosunkowo niedużego, jednakże głębokiego i niebezpiecznego zapadliska w nawierzchni pobliskiej jezdni, co oczywiście powoduje dodatkowe problemy i zagrożenia komunikacyjne (samochody przejeżdżające pobliskie, opisane miejsce wpadają w utworzone zapadlisko jezdniowe powodując m.in. zagrożenie uszkodzenia zawieszenia samochodu).

Bezpośrednio po zgłoszonej mi interwencji przez mieszkańca, pozwoliłem sobie zlustrować bezpośrednio pobliski teren, co pozwoliło mi wizualnie potwierdzić problem niedrożności dwóch studzienek kanalizacyjnych w bezpośredniej odległości posesji nr 20 przy ulicy Twardej.

Zauważyłem bowiem, iż jeden z kanalizacyjnych wpustów ulicznych jest całkowicie zasypany ziemią, piachem i zanieczyszczeniami, natomiast drugi z nich w momencie jego oglądania był zalany wodą deszczową niemal na całej wysokości studzienki kanalizacyjnej.

Ponadto chciałbym również zwrócić uwagę, iż interweniujący mieszkaniec w opisanym problemie, stwierdza, iż zgłasza ten problem również w imieniu innych osób, które prosiły go o interwencję, zatem - reasumując, proszę o pomoc w opisaney sprawie.

Z poważaniem  
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
Ryszard Harańczyk



**Załącznik:** Zdjęcia dwóch niedrożnych studzienek kanalizacyjnych przy ulicy Twardej:

- 1) Studzienka od strony budynku nr 20 – zalana wodą deszczową (niewidoczne na zdjęciu).
- 2) Studzienka od strony budynku T.Z.N. – niedrożna przez zanieczyszczenia.

