

BRM.0003.1310.2016

Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza, dn. 26.08.2016 r.

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

INTERPELACJA

Handwritten note:
K. Tomasz Przewodniczący Miasta
26.08.2016

DOTYCZY: Niewłaściwego montażu ogrodzenia na przystanku tramwajowym „Manhattan”.

W nawiązaniu do moich wcześniejszych interpelacji: nr BRM.0003.604.2015 z dnia 04.11.2015r. oraz nr BRM.0003.625.2015 z dnia 23.11.2015r., ponownie proszę o przeanalizowanie moich wcześniejszych interwencji, związanych z uwagami na temat niewłaściwego montażu barier ochronnych, które zostały zamontowane w październiku ubiegłego roku wzdłuż przystanku tramwajowego „Manhattan”.

W odpowiedzi na pierwszą, wskazaną interpelację - oznajmiono mi, iż przedmiotowe ogrodzenie zostało zamontowane w sposób prawidłowy, podobnie rzecz biorąc oznajmiono mi w odpowiedzi na moją drugą interpelację, dodając wszakże, iż „zostanie ponownie dokonany przegląd montażu tego ogrodzenia i w przypadku stwierdzenia braku stwierdzenia stabilności, wykonawca do dnia 19.12.2015r. dokona ich wzmocnienia”.

W miejscu tym chciałbym stwierdzić, iż nie wiem czy taki przegląd został ponownie dokonany, natomiast wiem na pewno, iż do dnia dzisiejszego – zauważony, zdiagnozowany i opisany przeze mnie problem, który obok kilku „interwencji ustnych” w tym temacie, zgłosiłem go dodatkowo do usunięcia w sposób formalny i pisemny - dwukrotnie, niestety nie został on usunięty do dnia dzisiejszego, co ponownie przyjąłem z wielką przykrością, będąc całkowicie pewnym swojej racji w tym względzie.

W związku z czym przypomnę oraz powtórzę ponownie, iż w nowo wykonanym ogrodzeniu o sumarycznej długości około 100 metrów bieżących, oddzielającym jezdnię od wskazanego przystanku tramwajowego - znajduje się w sumie 58 sztuk metalowych słupków (53 słupki w głównej części konstrukcji ogrodzenia - przy samym przystanku oraz 5 słupków za obiektem przejścia podziemnego, a więc poza samym peronem przystankowym).

Uważam, że z wszystkich wskazanych 58 sztuk metalowych słupków, które podtrzymują i scalają całość konstrukcji ogrodzenia, aż 13 sztuk tych słupków jest zamontowanych w sposób wadliwy, licząc te elementy ogrodzenia od strony centrum naszego miasta – są to słupki nr: 4; 5; 6; 8; 11; 12; 13; 14; 36; 37; 45; 52; 53.

Co prawda, wizualnie nie widać zgłoszonej przeze mnie wadliwości w wykonanym ogrodzeniu, jednakże uważam, że bezsprzecznie, wymienione słupki są niestabilne i chwiejne, gdyż zostały nieprawidłowo i niestarannie osadzone w zaprawie betonowej, znajdującej się w podłożu gruntowym i dlatego też również uważam, że firma, która montowała to ogrodzenie, powinna wykonać stosowną poprawę wykonanej inwestycji.

Będąc pewnym swoich racji, uprzejmie proszę o ponowne zbadanie zgłoszonego problemu oraz zlecenie wykonawcy tego ogrodzenia – poprawy jego montażu, szczególnie i dlatego, że dotyczy to również naszego wspólnego dobra miejskiego, a poza tym, powinno to być również wykonane w ramach bezpłatnej reklamacji powykonawczej..

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk

