


BRM.0003.15/2.2016

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Harańczyk
haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza, dn. 12.12.2016 r.

H. P. Podraza

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 14.12.2016

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

Interpelacja

DOTYCZY: Stanu technicznego ulicznych lamp energetycznych w mieście.

W nawiązaniu do moich wcześniejszych interpelacji w których zwracałem uwagę na zły stan techniczny ulicznych lamp oświetleniowych w naszym mieście nie tylko w kontekście ich nieodpowiedniego stanu estetyki, ale również w kontekście ich stanu bezpieczeństwa eksploatacyjnego, uprzejmie proszę o zlecenie ich właścicielom odpowiedniej inwentaryzacji oraz napraw i konserwacji tych urządzeń, szczególnie właśnie pod kątem ich stanu bezpieczeństwa eksploatacyjnego.

Moje dotychczasowe uwagi oraz kolejny wniosek w tym względzie spowodowany jest faktem, iż wiele ulicznych lamp oświetleniowych w naszym mieście jest w nieodpowiednim stanie technicznym, który po prostu realnie zagraża bezpieczeństwu poprzez porażenie prądem elektrycznym.

Faktem bowiem jest, że na terenie naszego miasta można zauważyć wiele ulicznych lamp oświetleniowych, które mają źle zabezpieczony dostęp do wnękowych szafek energetycznych z przełącznikami energetycznymi, stwarzając tym samym określone ryzyko oraz zagrożenie bezpieczeństwa, stąd również pozwalam sobie przedstawić kilka zobrazowanych i zlokalizowanych przykładów źle zabezpieczonych wnęk w słupach oświetleniowych, które osobiście zauważyłem, choć jestem również całkowicie pewien, iż zapewne takich przykładów jest znacznie więcej w naszym mieście i tak, m.in. :

- 1) W swojej ostatniej interpelacji sesyjnej w tym temacie o nr BRM.0003.1445.2016 z dnia 20.10.2016r. wskazywałem m.in. że praktycznie wszystkie uliczne lampy oświetleniowe przy ulicy Granicznej od skrzyżowania z główną ulicą Piłsudskiego, aż do samego obiektu Centrum Administracyjnego mają w swojej konstrukcji betonowej nieodpowiednio zabezpieczone wnęki z szafkami (przykładowe zdjęcia dwóch lamp z tego terenu z okresu - niemal do końca listopada br., a więc do momentu montażu podświetlanych dekoracji świątecznych na tych słupach – w załączeniu), a sytuacja taka istniała jeszcze dosłownie kilkanaście dni temu, choć na chwilę obecną się ona zmieniła z pewnych niezależnych, a opisanych przyczyn.

Mianowicie, dosłownie pod koniec listopada br. - nieodpowiednie zabezpieczenia wnek zostały poprawione, ale tylko i wyłącznie z powodu faktu, iż na przedmiotowych słupach oświetleniowych zamontowano dekoracje świąteczne – „podciągając przy okazji - energię elektryczną” właśnie z szafek energetycznych w tych słupach, przy okazji szczególnie domykając drzwiczki szafek energetycznych i stąd tylko dlatego na chwilę obecną zgłaszana przeze mnie sytuacja uległa poprawie.

- 2) Lampa oświetleniowa w obrębie przystanku tramwajowego „Gołonóg Kasprzaka” – całkowity brak drzwiczek lub pokrywy zabezpieczającej.
- 3) Lampa oświetleniowa od północnej strony budynku nr 6 przy ulicy Tysiąclecia – całkowity brak drzwiczek lub pokrywy zabezpieczającej.
- 4) Dwie lampy oświetleniowe przy ulicy Swobodnej w okolicach ronda komunikacyjnego – nieodpowiednie zabezpieczenie wnek energetycznych.
- 5) Lampa oświetleniowa przy ulicy Wybickiego w obrębie centralnego Placu Bema – całkowity brak drzwiczek lub pokrywy zabezpieczającej.

Stąd również uważam, iż właściciele ulicznych lamp oświetleniowych w naszym mieście powinni dokonać solidnej inwentaryzacji wszystkich tego typu urządzeń, zabezpieczając również te urządzenia, które są w nieodpowiednim stanie, zagrażającym bezpieczeństwu eksploatacyjnemu.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Ryszard Harańczyk



Załączniki – zdjęcia:

- 1) Lamy oświetleniowe przy ulicy Granicznej (dwie przykładowe źle zabezpieczone lampy z szeregu lamp, które były w takim stanie do niedawna).
- 2) Lampa oświetleniowa w obrębie przystanku tramwajowego Gołonóg Kasprzaka – całkowity brak drzwiczek lub pokrywy zabezpieczającej.
- 3) Lampa oświetleniowa od północnej strony budynku nr 6 przy ulicy Tysiąclecia – całkowity brak drzwiczek lub pokrywy zabezpieczającej.
- 4) Dwie lampy oświetleniowe przy ulicy Swobodnej w okolicach ronda komunikacyjnego – nieodpowiednie zabezpieczenie wnek energetycznych.
- 5) Lampa oświetleniowa przy ulicy Wybickiego w obrębie centralnego Placu Bema – całkowity brak drzwiczek lub pokrywy zabezpieczającej.

Złe zabezpieczenie drzwi do szafek energetycznych w słupach oświetleniowych str. 1)
- Mł. Graniczna



Brak drzwiczek do szafki energetycznej w słupie oświetleniowym
- ul. Kasprzaka obok przystanku tramwajowego.

str. 2

1)



2)



2) Brak drzwiczek do szafki energetycznej w słupie oświetleniowym
- północna strona budynku nr 6 przy ul. Tysiąclecia.

Złe zabezpieczenie drzwi do szafek energetycznych w słupach oświetleniowych str. 3
- ul. Swoboda



Zle zabezpieczona szafka energetyczna
w słupie oświetleniowym
ul. Hybickiego.

Str. 4

