

3221.0003.2404.2018

Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
harańczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza dn.11.06.2018 r.

Wydział Administracyjny
i Organizacyjny

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

Interpelacja dnia 13.06.2018 **PAN ZBIGNIEW PODRAZA**

INTERPELACJA

DOTYCZY: Wyjazdowej uliczki z osiedla Morcinka.

Uprzejmie proszę o przyjęcie mojej uwagi oraz przeanalizowanie słuszności oraz zasadności zgłoszonego wniosku w sprawie drogi dojazdowo - wyjazdowej z osiedla Morcinka przy ulicy Morcinka od strony budynku nr 3a.

Otóż, kierowcy samochodów wyjeżdżających od strony wskazanego budynku w stronę jednokierunkowej jezdni przy wskazanej ulicy oraz dokonując komunikacyjnego prawoskrętu w tą ulicę w pewnym momencie tego manewru mają nieco ograniczoną widoczność komunikacyjną z powodu bujnego i wysokiego żywopłotu znajdującego się z lewej strony tego wyjazdu.

Wysoki żywopłot rosnący w tym miejscu, jest zaprawdę bujny i piękny, ale niemniej jednak, według mojej oceny zaburza on nieco prawidłową widoczność komunikacyjną, a przynajmniej w kontekście faktu, iż kierowcy samochodów dokonując komunikacyjnego prawoskrętu - przecinają tym samym komunikację rowerową realizowaną na pobliskim ciągu pieszo – rowerowym.

A zatem, jak zauważyłem, hipotetycznie rzecz biorąc z powodu bujnego żywopłotu zaburzającego prawidłową widoczność kierowcom pojazdów, może w tym miejscu zdarzyć się realnie niebezpieczna sytuacja komunikacyjna w której kierowca samochodu dokonujący prawoskrętu w jednokierunkową drogę nie zauważy zbyt szybko nadjeżdżającego rowerzysty ze swojej lewej strony, a więc od strony rosnącego żywopłotu.

Jak zdążyłem zauważyć, to akurat z wszystkich pięciu dróg wyjazdowo wyjazdowych ze strony pobliskiego osiedla mieszkaniowego, sytuacja ta dotyczy tylko jednego miejsca, a więc wyjazdu od strony budynku nr 3a.

Ze swojej strony, myślę również, iż swego rodzaju rozwiązaniem byłoby odpowiednie podcięcie samego „narożnika wskazanego żywopłotu roślinnego”, co powinno przynieść odpowiedni skutek oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w tym miejscu.

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk

Załącznik: Zdjęcia przedmiotowego miejsca

Na pierwszym zdjęciu - zauważalna jest ograniczona widoczność dla kierujących pojazdami wykonyjących prawoskręt. Powodem ograniczonej widoczności jest żywopłot z lewej strony.




1)
Droga dojazdowo-wyjazdowa z osiedla Morcinka, która przecina drogę rowerową.



2)

Zobrazonama propozycja skrócenia - podcięcia
"narożnika żywności."



3)