

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki w Przedszkolu Nr 34 etap II  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Metta  
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  2,38*2,04*15 5,35*2,26*7 0,57*1,67*2 0,57*2,80*2 1,78*2,80*2 1,16*1,13*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  72,83 84,64 1,90 3,19 9,97 2,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>175,15</b>
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2,48*15+5,45*7+0,67*4+1,88*2+1,26*2)*0,30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,29</b>
3	Kalkulacja własna	Załadunek i wywóz zdemontowanej stolarki okiennej na wysypisko wraz z opłatą za składowanie oraz obróbek z wywiezieniem na złomowisko. Dowód przyjęcia złomu należy złożyć zamawiającemu 2	kurs  kurs	  2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
4	KNNR 7 0701-02	Dostawa i montaż okna z PVC o powierzchni do 1 m2 Okno w kolorze białym, Uw=1,1W/m2. Każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny. W pozycji policzyć naprawę tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych z pomalowaniem farbą emulsyjną. Kolor farby dopasować do istniejącej w pomieszczeniu i na elewacji kolorystyki. Przed zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie. Podział i orientacyjne wymiary pokazano na załączonym rysunku. 0,57*1,67*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,90</b>
5	KNNR 7 0701-04	Dostawa i montaż okna z PVC o powierzchni do 2 m2 Okno w kolorze białym, Uw=1,1W/m2. Każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny. W pozycji policzyć naprawę tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych z pomalowaniem farbą emulsyjną. Kolor farby dopasować do istniejącej w pomieszczeniu i na elewacji kolorystyki. Przed zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie. Podział i orientacyjne wymiary pokazano na załączonym rysunku. 0,57*2,80*2 1,16*1,13*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,19 2,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,81</b>
6	KNNR 7 0701-05	Dostawa i montaż okna z PVC o powierzchni ponad 2 m2 Okno w kolorze białym, Uw=1,1W/m2. Każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny. W pozycji policzyć naprawę tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych z pomalowaniem farbą emulsyjną. Kolor farby dopasować do istniejącej w pomieszczeniu i na elewacji kolorystyki. Przed zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na budowie. Podział i orientacyjne wymiary pokazano na załączonym rysunku. 2,38*2,04*15 5,35*2,26*7 1,78*2,80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  72,83 84,64 9,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>167,44</b>
7	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,29</b>