


30.000.2016.2017

Zimbra



mserafin@dabrowa-gornicza.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny**FWD: FWD: Zacieki na ścianie remiza osp ujejsce**

wpłynęło dnia 23.08.2017

Od : sebar@onet.eu

Pn, 2017, sie-28 09:35

Temat : FWD: FWD: Zacieki na ścianie remiza osp ujejsce**Do :** wgk@dabrowa-gornicza.pl

Wiadomosc przesłana rowniez na adres remonty@dabrowa-gornicza.pl oraz do CZK

Witam państwa, bardzo prosze o pomoc w sprawie kolejnego problemu, który pojawił sie w remizie OSP Ujejsce. Będąc na dużej sali omawiając awarie elektryczności w naszej remizie, okazało sie ze na ścianie powstaje coraz większy zaciek. Proszę o pomoc i podjęcia działań w celu sprawdzenia przyczyny-w naszej ocenie jest to przeciekający dach oraz podjęcie działań naprawczych i remontowych. Niestety my strażacy OSP Ujejsce nie jesteśmy w stanie sami uporać sie z pojawiającymi sie problemami remontowymi. Pragnę nadmienić, iż remiza jest jedynym miejscem skupiającym mieszkańców naszej dzielnicy na różne okazje, w związku z tym niezbędnym. Remizę budowali mieszkańcy Ujejsca tzw systemem gospodarczym-społecznie od 1947 roku, rozbudowywano ja w latach 1960-70. Niestety "rąbek czasu" nadgryza rowniez nasz obiekt, a sami nie poradzimy sobie z problemem. Zgłaszaliśmy juz problem awarii toalet, elektryczności a teraz doszedł ten zaciek-ufamy, ze jak zawsze możemy liczyć na WGKiM, któremu nie jest obojętne mienie gminy ale rowniez problemy mieszkańców. Bardzo prosimy o pilna interwencje

Z Poważaniem

W imieniu Zarządu OSP

Radna Renata Solipiwo

