


2040032457.2018

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Harańczyk
haranczyk@wp.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny



Dąbrowa Górnicza, dn. 12.03.2018 r.

H. P. Heydel

wpłynęło dnia 14.03.2018

**PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA**

INTERPELACJA

DOTYCZY: Nowego chodnika przy placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia.

W nawiązaniu do interwencji znajomej mieszkanki, niniejszym zgłaszam problem złego wypoziomowania fragmentu nowo wybudowanego chodnika, który znajduje się od południowej strony zmodernizowanego placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia, a jednocześnie proszę o podjęcie działań zmierzających do likwidacji wskazanego mankamentu.

We wskazanym miejscu, tuż przy ogrodzeniu pobliskiego placu zabaw znajduje się nowo wyremontowany chodnik i w jego małym, aczkolwiek istotnym i źle wypoziomowanym fragmencie – zbiera się woda deszczowa lub woda opadowa po roztopach śniegowych, jak to ma obecnie miejsce (w załączeniu zdjęcie fragmentu chodnika z zalegającą wodą po roztopach śniegu).

Widoczny fragment chodnika ze złym wypoziomowaniem nawierzchni nie jest rozległy, lecz jest on stosunkowo istotny komunikacyjnie i stąd też przysparza on wiele niedogodności dla osób pieszych po określonych opadach atmosferycznych.

Prawdopodobnie chodnik ten został niedawno wyremontowany wraz z kompleksowym remontem i modernizacją pobliskiego placu zabaw, stąd również zapewne, likwidacja wskazanego mankamentu powinna się odbyć w ramach nieodpłatnej reklamacji gwarancyjnej.

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk

Ryszard Harańczyk

Załącznik:

Zdjęcie fragmentu chodnika z zalegającą wodą po niedawnych roztopach śniegu.

