




**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA**

WKD.0003.45.2019.PL



Dąbrowa Górnicza, dn. **09 -05- 2019**

**Pan
Mateusz Stępień
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej**

dotyczy: Interpelacji z dnia 12.04.2019r. nr BRM.0003.165.2019

W odpowiedzi na powyższą interpelację informuję, że w niniejszej sprawie przeprowadzone zostały czynności wyjaśniające, obejmujące w szczególności oględziny wskazanego odcinka infrastruktury w rejonie bloku przy ul. Wybickiego 5. W następstwie powyższego ustalono jak następuje.

Układ komunikacyjny w sąsiedztwie ww. nieruchomości obejmuje drogę osiedlową, chodnik od strony bloku nr 5 oraz zatoki postojowe, w których wykonane są równoległe miejsca postojowe. Zasady wyznaczania miejsc postojowych zostały określone w obowiązujących przepisach. W pierwszej kolejności jest to pkt 5.2.4. załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 220, Poz. 2181 z późn. zm). Zostały w nim określone wymiary stanowisk postojowych oraz znajdującej się przy nich jezdni manewrowej, w zależności od rodzaju pojazdu oraz kąta usytuowania względem drogi. W przypadku miejsc równoległych, minimalna szerokość jezdni manewrowej wynosi 3,00 m, natomiast przy parkowaniu prostopadłym jest to 5,00 m. Analogiczne warunki zostały określone w § 116 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. z 2016r. Poz. 124). Jezdnia znajdująca się w sąsiedztwie budynku przy ul. Wybickiego 5 ma szerokość mniejszą niż 5 m. Tym samym wykonanie prostopadłych stanowisk postojowych byłoby sprzeczne z warunkami określonymi przez prawodawcę. Ponadto wiązałoby się z powstaniem utrudnień dla uczestników ruchu drogowego, zarówno korzystających z parkingu (mała ilość miejsca na wykonywanie manewrów) jak i przejeżdżających obok (możliwość wystawiania na drogę części pojazdów, zwłaszcza dłuższych, typu kombi). W związku z powyższym, brak jest możliwości wykonania prostopadłych miejsc postojowych we wskazanym rejonie.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Wydział Administracyjny Referat Organizacyjny

**I Zastępca
Prezydenta Miasta**

Damian Rutkowski



**DĄBROWA
GÓRNICZA**
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl
www.dabrowa-gornicza.pl

**Centrala tel. +48 32 295 67 00
Sekretariat: tel. +48 32 295 69 70
faks +48 32 295 69 40**