




**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA**

WKD.0003.56.2019.PL



Dąbrowa Górnicza, dn. 28-05-2019

**Pan
Piotr Ślusarczyk
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej**

dotyczy: Interpelacji nr BRM.0003.196.2019 z dnia 13.05.2019r.

W odpowiedzi na powyższą interpelację informuję, że w związku ze zgłoszonym zagrożeniem w ruchu drogowym, polegającym na ograniczeniu widoczności, przeprowadzone zostały czynności wyjaśniające, obejmujące w szczególności oględziny przedmiotowego odcinka pasa drogowego. W następstwie powyższego ustalono jak następuje.

Z załączonego do interpelacji planu sytuacyjnego wskazującego miejsce usytuowania nowego lustra drogowego w ciągu ul. Robotniczej wynika, że jego celem jest polepszenie widoczności dla pojazdów wyjeżdżających z ul. Korzeniec, na odcinku między skrzyżowaniami z ul. Śliwińskiego i Robotniczą (przeciwna strona jezdni).

Zgodnie z pkt 9 załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, Poz. 2181 z późn. zm), lustra drogowe wypukłe U-18, o zwiększonym kącie obserwacji, stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych, wyjazdów z posesji, przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic, dróg wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych itp. Podczas oględzin przedmiotowego skrzyżowania nie stwierdzono utrudnień widoczności dla wskazanego wlotu, patrząc w stronę odcinka drogi biegnącego od ul. Limanowskiego wynikających z usytuowania w pasie drogowym ogrodzeń, słupów, budynków lub innych urządzeń i obiektów (w załączeniu dokumentacja fotograficzna). Tym samym należy uznać, że nie występuje naruszenie trójkąta widoczności, które uzasadniałoby zastosowanie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z powyższym, zarządca drogi nie stwierdził konieczności montażu lustra drogowego we wnioskowanej lokalizacji.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Wydział Administracyjny Referat Organizacyjny

**I Zastępca
Prezydenta Miasta**

Damian Rutkowski



**DĄBROWA
GÓRNICZA**
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl
www.dabrowa-gornicza.pl

Centrala tel. +48 32 295 67 00
Sekretariat: tel. +48 32 295 69 70
faks +48 32 295 69 40