


Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 19.01.2024 do zapytania ofertowego: „Przegląd, serwis i konserwacja systemów klimatyzacji precyzyjnej składający się z 2 szaf HiRef JAUR0205 dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.

Pytanie 1.

Przegląd systemu klimatyzacji precyzyjnej składający się z 2 szafy Hi Ref JAUR0205 – UM ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza - czy jest możliwość wizji lokalnej?

Odpowiedź 1.

Nie przewidujemy wizji lokalnej w załączeniu zdjęcie. Jednostka zewnętrzna zamontowana na gruncie.



Pytanie 2 .

Przegląd Hitachi 12.1 KW – UM ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza – na jakiej wysokości znajduje się jednostka zewnętrzna? Jest na dachu czy elewacji?

Odpowiedź 2.

Jednostka zewnętrzna zmontowana na elewacji dostęp z dachu.

Pytanie 3.

Przegląd Daikin 14.7 KW – UM ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza - na jakiej wysokości znajduje się jednostka zewnętrzna? Jest na dachu czy elewacji?

Odpowiedź 3.

Jednostka zewnętrzna zamontowana na gruncie.

Pytanie 4.

Przegląd Mitsubishi 3,5 kW - UM ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza – na zdjęciu są widoczne 4 jednostki zewnętrzne, czyli więcej niż jest w formularzu cenowym, dlaczego?

Odpowiedź 4

Jednostka zewnętrzna zmontowana na elewacji dostęp z dachu

Handwritten signature in blue ink.

Pytanie 5.

Przeгляд Mitsubishi MSZ-GE71VA 7,1 kW - Muzeum Szttygarka ul. Legionów Polskich Dąbrowa Górnica - na jakiej wysokości znajduje się jednostka zewnętrzna? Jest na dachu czy elewacji?

Odpowiedź 5

Jednostka zewnętrzna zmontowana na dachu.

Pytanie 6.

Przeгляд Mitsubishi 3,5 kW - Muzeum Szttygarka ul. Legionów Polskich Dąbrowa Górnica - na jakiej wysokości znajduje się jednostka zewnętrzna? Jest może na dachu?

Odpowiedź 6

Jednostka zewnętrzna zmontowana na elewacji, na wysokości ok. 3m

Pytanie 7.

Przeгляд GREE GWC 12QC - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Tysiąclecia 20 Dąbrowa Górnica - na jakiej wysokości znajduje się jednostka zewnętrzna? Jest może na dachu?

Odpowiedź 7

Jednostka zewnętrzna zmontowana na elewacji, na wysokości ok. 7-8m

Pytanie 8.

Przeгляд Hitachi RAK-35REF/RAC-35WEF-3,5kW/4,2kW - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościuszki Dąbrowa Górnica – jednostki zewnętrzne na dachu? Czy swobodny dostęp z drabiny do jednostek wewnętrznych?

Odpowiedź 8

Jednostka zewnętrzna zmontowana na elewacji, na wysokości ok. 3m

Pytanie 9.

W formularzu ofertowym nie ma podanych ilości klimatyzatorów, czy to oznacza że każdego jest po jednej sztuce? Wszystkie to są klimatyzatory Split, nie ma Multisplitów?

Odpowiedź 9

Każdy klimatyzator występuje po 1szt., w/w klimatyzatory to splity.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFORMATYKI
Michał Rabka