



**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**  
**DĄBROWA GÓRNICZA**



Dąbrowa Górnicza, 22.11.2024

**rodzaj dokumentu:** odpowiedź na interpelację

nr BRM. 0003.439.2024

**znak sprawy:** WPS. 0003.34.2024.LS

**sprawa dotyczy:** montaż ciepłomierzy

**data wpływu interpelacji do Prezydenta Miasta:** 12.11.2024 r.

**Pani Renata Solipiwnko**  
**Radna Rady Miejskiej**  
**w Dąbrowie Górniczej**

Szanowna Pani Radna

Siecią ciepłowniczą zlokalizowaną w rejonie ul. Spisaka w Dąbrowie Górniczej, administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej. W załączeniu przekazuję więc pismo nr DO.0610.22.2024 Dyrektora MZBM z 21.11.2024 r., wyjaśniające kwestie poruszone w interpelacji.

**Z poważaniem**  
**II Zastępca**  
**Prezydenta Miasta**  
**Bożena Borowiec**

**Załącznik:**

pismo DO.0610.22.2024 z 21.11.2024 r.

**Otrzymują do wiadomości:**

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Biuro Organizacyjne

Dąbrowa Górnicza, 21.11.2024 r.

**rodzaj dokumentu:** odpowiedź na interpelację

**znak sprawy:** DO.0610.22.2024

**sprawa dotyczy:** interpelacji nr BRM.0003.439.2024

**data wpływu pisma:** 20.11.2024

**osoba do kontaktu:** Anna Karkosz

Dział ZN, tel. 32 260 86 02

[a.karkosz@mzbm.com.pl](mailto:a.karkosz@mzbm.com.pl)

**Urząd Miejski**

**Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia**

**ul. Graniczna 21**

**41-300 Dąbrowa Górnicza**

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na interpelację radnej Pani Renaty Solipiwno wyjaśniamy, że z uwagi na uwarunkowania techniczne instalacji centralnego ogrzewania zasilającego w ciepło osiedle przy ul. Spisaka w Dąbrowie Górniczej montaż ciepłomierza w każdym lokalu jest technicznie niemożliwy. Właścicielem zewnętrznej instalacji ciepłowniczej jest Tauron Ciepło Sp. z o.o., natomiast instalacja wewnętrzna znajdująca się w lokalach pozostaje w administrowaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.

Z uwagi na brak części wspólnych w budynkach, instalacja ciepłomierza teoretycznie jest możliwa na zewnątrz każdego budynku, czyli na sieci będącej własnością Tauron Ciepło Sp. z o. o. Na powyższe zgodę musi wyrazić właściciel. Taki sposób opomiarowania wskaże wartości ciepła pobranego przez cały budynek i będzie tylko częściowym rozwiązaniem problemu.

W zakresie opomiarowania lokali w podzielniki ciepła informuję, że zgodnie z zapisami Dyrektywy 2018/2002 zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.U.UE.L.2018.328.210 z dnia 2018.12.21), ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. 2024 poz. 1047) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz. U. 2021, poz. 2273), ustawodawca wskazuje, że zgodnie z art. 9c pkt 2 do Dyrektywy 2018/2002 cyt: „liczniki i podzielniki kosztów ciepła, które nie posiadają funkcji zdalnego odczytu, ale zostały już zamontowane, zostają wyposażone w taką funkcję lub zostają zastąpione urządzeniami posiadającymi taką funkcję do dnia 1 stycznia 2027 r., chyba że dane państwo członkowskie wykaże, że nie jest to opłacalne.”

W związku z powyższym wykonanie ekspertyz, dotyczących możliwości technicznych oraz opłacalności montażu indywidualnych podzielników kosztów ogrzewania na ul. Spisaka zostanie uwzględnione do wykonania w przyszłym roku budżetowym.

**Z wyrazami szacunku**

**Piotr Jędrusik**