


BPM.0003.358.1015

Dąbrowa Górnicza, dnia 10 czerwca 2015r.

Katarzyna Zagajska

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 12.06.2015



niezależni

Dr. P. Przewoźnik

## INTERPELACJA - ZAPYTANIE

Dotyczy :

okładnicy Łokaciów ul. Rapackiego 2 i 2a

- bardzo zniszczony budynek gminny

W trosce o bezpieczeństwo zamieszkańców budynku 2 i 2a przy ul. Rapackiego 2 Łokaciów jak i sąsiadów innych osób, którzy w tej okolicy przechodzą bardzo proszę o pilne przeprowadzenie remontu.

Stan jaki obserwuję dziś będąc na miejscu jest wręcz tragiczny i niegodny dla samiznawców w takich warunkach.

Teżmo stojąc obok siebie są ruiny, brak zabezpieczeń przed pionurami, liźne płukanie budynku - wyładowanie bardzo poważnie, odłamane tynki, zagrabsione ściany itp.

Tu od 1976 roku nie było żadnych inwestycji.  
Mimo plac zaburo powstał z inicjatywą własną mieszkańców.  
Opiszę tego stanu technicznego budynku L i La  
przy ul. Rapackiego jezioro i plac między budynkami  
jest również niebezpieczny, niebezpieczny i stworzony problem  
w poruszaniu się.

Opisane budynki są w stanie MZBY bardzo  
poziwy. Plan Prezydenta aby w tym czasie pilnym  
podjąć decyzję o ich na kompleksową  
termomodernizację z uszczelnieniem także prac  
remontowych wewnętrznych budynków i wentylacji, aby ludzie  
mieszkali tu w godnych warunkach.


Przebiega według budynków na terenie przy ul. Algi Łagajskiej  
zobaczmy może jakiś przebieg, który pyta  
czy to nie sągnąć znowelizacji budynków? i  
czy mieszkańcy są tu bezpieczni?

Wzrostki wewnętrzne najlepiej odnowić za pomocą  
fotografii do mojej interakcji.

Tu mieszkańcy rodziny z dziećmi do 16 mieszkań i 1 lokal  
z działalnością gospodarczą, jako gmina zadajemy o ich warunki  
i nie dopuszczamy do  
dalej degradacji mapki  
gminnego! z powołaniem  
Ł. Łagajski



File of photograph taken 6/11/15. This photograph is a duplicate copy of the one on page 123.  
© 2015 by the National Archives and Records Administration. All rights reserved.  
Reproduction of this document is prohibited without the express written permission of the National Archives and Records Administration.





0011  
0022  
0033

0044  
0055  
0066



