


224.0003.685.2015

Ryszard Harańczyk

Radny Rady Miejskiej

[haranczyk@wp.pl](mailto:haranczyk@wp.pl)



Dąbrowa Górnicza, dn. 14.12.2015 r.

*S. P. Prezydent*

*[Signature]*

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
Referat Organizacyjny

**PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

**PAN ZBIGNIEW PODRAZA**

wpłynęło dnia 15. XII. 2015 *biuro*

### **INTERPELACJA**

**DOTYCZY: Terenu w otoczeniu bloków nr 31; 29 oraz 29a przy ulicy 3 Maja.**

Kilka dni temu, na prośbę dwóch osób z Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej bloku nr 31 przy ulicy 3 Maja, dokonałem wizji lokalnej terenu, znajdującego się w otoczeniu bloków nr 31, 29 oraz 29a przy wskazanej ulicy.

Podczas przedmiotowej wizji lokalnej, w ramach interwencji obywatelskiej - osoby z zarządu budynku - zgłosiły mi kilka wniosków, celem ich dalszego zgłoszenia oraz wsparcia z mojej strony, a według interweniujących osób - w opisanym terenie niezbędna jest:

1) Naprawa jezdni pomiędzy blokiem nr 31, 29 oraz 29a oraz w najbliższym otoczeniu tych bloków, gdzie na chwilę obecną można zauważyć kilka ubytków w nawierzchni asfaltowej jezdni, wskazanej ulicy.

Interweniująca u mnie - członkini zarządu wspólnoty budynku, kilka tygodni temu, na jednej z dziur na tej osiedlowej ulicy - doznała dość istotnego upadku, podczas którego doznała obrażeń ciała oraz jednoczesnego i całkowitego zniszczenia swoich okularów, podczas tego nieszczęśliwego wypadku.

A poza tym, wskazać również należy, że obecne ubytki w nawierzchni jezdni tego miejsca, powodują dodatkowe zagrożenie zniszczenia przemieszczających się samochodów, będących własnością mieszkańców pobliskich budynków mieszkalnych.

Interweniujące osoby proszą o priorytetowe potraktowanie tego wniosku, który powinien być zrealizowany w miarę możliwości – bezzwłocznie.

2) Doświetlenie opisanej uliczki, na której przy wyjeździe do głównej ulicy -3 Maja, znajdują się dwie mniejsze, nieczynne latarnie oświetleniowe, z których jedną z nich – tą bliższą ulicy 3 Maja, należałoby uaktywnić, celem doświetlenia fragmentu opisywanego miejsca.

3) Przeanalizowanie możliwości dodatkowego doświetlenia końcowego odcinka tej osiedlowej drogi, z jej prawej strony, tj. za blokiem nr 31 – od jego wschodniej strony, poprzez dobudowę dodatkowego punktu świetlnego.

4) Rozważenie możliwości wykonania dodatkowych miejsc parkingowych w opisywanym terenie z jednoczesnym uwzględnieniem terenu od wschodniej strony bloku nr 31, tuż za pustym placem, przy uliczce, na której znajdują się schody, prowadzące do pobliskiego wieżowca, a proponowane miejsce na dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów obejmują teren w miejscu obecnej latarni oświetleniowej, rosnącego pojedynczego drzewa oraz pojemników na śmieci.

5) Zastosowanie dodatkowej aranżacji roślinnej w postaci dodatkowych nasadzeń roślinności, wykonania klombów itd. od wschodniej strony bloku nr 31 na obecnym pustym placu o nierównej nawierzchni terenu, gdzie proponuje się również montaż kilku ławek do siedzenia.

6) Pielęgnacyjne podcięcie i okoronowanie gałęzi i konarów pobliskich drzew w miejscach, gdzie jest to konieczne.

7) Zlecenie prawidłowego zabezpieczenia miejsca prywatnych robót ziemnych w postaci głębokich wykopów gruntowych na terenie za wschodnią stroną budynku nr 29a, gdzie od wielu miesięcy znajduje się miejsce niedokończonej inwestycji budowlanej, a które to miejsce jest nieprawidłowo zabezpieczone, powodując konkretne zagrożenia bezpieczeństwa dla mieszkańców pobliskiego budynku oraz kierowców samochodów, którzy mogą po prostu wpaść do niezabezpieczonego, obecnego wykopu ziemnego.

Opisane zagrożenie zostało mi dodatkowo zgłoszone przez mieszkańca pobliskiego budynku nr 29a w momencie realizowanej przeze mnie wizji lokalnej opisywanego miejsca.

W imieniu zainteresowanych mieszkańców, uprzejmie proszę o zlecenie wizji lokalnej opisanego miejsca oraz przeanalizowanie możliwości realizacji proponowanych remontów i inwestycji.

Z poważaniem  
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
Ryszard Harańczyk

