


32M.0003.945.2016



Dąbrowa Górnicza, dnia 12.04.2016



Imię RENATA

Nazwisko SOLIPIŃSKO

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 15.04.2016

INTERPELACJA

Dotyczy: DZIELNICY TRĘBIESTAWICE

INTERPELACJE SKŁADAM NA PROŚBĘ MIEJSKANIO

TRĘBIESTAWIC - PANI H. [REDACTED]

OTRZYMAŁAM INFORMACJĘ, ŻE W ROKU 2000 PODCZAS
WYKONYWANIA ROBÓT DOT. SANAUZOWANIA PŁACU PRZED
SIĘKOTĄ PODSTAWOŁĄ ZASYPANO STĄBEK, WYKOPANO
ROW NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO PRZEDSKOCHA,
DO 7. [REDACTED] I ODPROWADZONO WODĘ
W DRODZE NR. 16SP, KTOŻ TO DOCHODZI DO
DZIAŁKI PANSIŁA [REDACTED] OZNACZONA JEST
NR. 1647. DROGA 16SP JEST NIEPRZEJEDNA, WSKAZUJĄC
Z WYKOPANYM ROWEM ODPROWADZANĄ WODĘ SŁOINĄ
BIEGNĄCĄ SKODZIENIĄ DROGI. JAK INFORMUJE
PANI H. [REDACTED] NIEPODAL KIEJSKA, GDZIE
TEN ROW SIĘ KOŃCZY OK. 200-300 METRÓW JEST
WJĘCIE WODY PITNEJ. ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O

WZGLĘD LOKALNA NA MIEJSCU I OBECNOŚCI
ZAINTERESOWANEJ STRONY T.J. P. [REDACTED]
PODJEĆCIE DZIAŁAŃ ABY SITUACJA ZOSTAŁA
UPORZĄDKOWANA, JEDNA OZNACZONA NA MAPACH
NR. 16PP BYŁA DROGĄ A NIE ROZEM Z NIECHWYŚCIAN
I CNY OBECNY STAN NIE ZAPRZĘGA I STANIEJĄCEMU
TAM WJĘCIU GDDY PITNEJ.

Dziękuję bardzo

Lecho Solpiw