


BRM 0003.1012.2016
Radny Rady Miejskiej
Ryszard Harańczyk
haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza, dn. 12.05.2016 r.

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

PAN ZBIGNIEW PODRAZA

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia... 12.05.2016 Rse

Interpelacja

DOTYCZY: Zlecenia naprawy elementów małej architektury osiedlowej na Manhattanie.

Uprzejmie proszę o zlecenie drobnych, ale niezbędnych napraw elementów małej architektury osiedlowej na osiedlu Sikorskiego, popularnym „Manhattanie”.

1) Naprawa oraz wymiana ławek do siedzenia:

- a)** uzupełnienie brakujących śrub mocujących w siedziskach ławek znajdujących się pomiędzy blokiem nr 34 i blokiem nr 36 przy ulicy Piłsudskiego.

Jedna ławka znajduje się na prostopadłym łączniku chodnikowym pomiędzy blokami – na wysokości marketu „Żabka”, a druga ławka znajduje się na wysokości 4 klatki schodowej bloku nr 36.

- b)** uzupełnienie brakującej deski w siedzisku ławki (konkretnie jednej z dwóch desek, które tam powinny się znajdować), znajdującej się na asfaltowym placu na wysokości trzech drewnianych kiosków handlowych.

Wskazane mankamenty powodują zakłócenie funkcjonalności ławek na osiedlu w opisanym miejscu, co zgłaszałem w interpelacji nr. BRM 0003.999.2016 z dnia 22.04.2016r. (w której wnioskowałem również o naprawę zniszczonego ogrodzenia placu zabaw). Z kolei w odpowiedzi na tą interpelację otrzymałem przekaz informacyjny, że „we wskazanej przeze mnie lokalizacji, tj. pomiędzy blokami nr 34 i 36 nie występują żadne zniszczenia ławek, ani nie są one w złym stanie technicznym, czy estetycznym”.

W miejscu tym chciałbym stwierdzić, że brak śrub mocujących w siedziskach ławek – powoduje, że siedziska są „niestabilne i rozchwiane” i nie są one funkcjonalne, a zatem - w związku z tym, nie są one również w dobrym stanie technicznym, tym samym generując również zagrożenie powstania ich dodatkowych dewastacji.

Podobnie, rzecz dotyczy – brakującej połowy siedziska na jednej z ławek na asfaltowym placu w obrębie trzech drewnianych kiosków handlowych. (w obrębie, której, mimo wszystko - jest kilka ławek wyraźnie mocno podniszczonych i wyjątkowo nieestetycznych, ale w tym przypadku zdaję sobie sprawę, że na chwilę obecną nie ma sensu ich wymieniać, gdyż przedmiotowy plac osiedlowy jest zaplanowany do solidnej przebudowy w roku następnym, zatem empatycznie nie zgłosiłem i nie zgłaszam do wymiany tych mocno nieestetycznych ławek).

- c) uzupełnienie brakującej deski w siedzisku ławki (konkretnie jednej z trzech desek, które tam powinny się znajdować), znajdującej się przy klatce nr 6 od zachodniej strony bloku nr 34, obok wejścia do gminnego punktu MZGO.
- d) wymiana dwóch całkowicie zniszczonych ławek, których ewidentnie bardzo zły stan techniczny oraz wizerunkowy - predysponuje je do całkowitej likwidacji i kasacji z powodu całkowitego zużycia i zdewastowania (m.in. – całkowicie spróchniałe i niekompletne wszystkie elementy drewniane oraz całkowicie przerdzewiałe wszystkie elementy metalowe ławek).

Obie ławki znajdują się w pobliżu klatki nr 4 od zachodniej strony bloku nr 34, a zatem pomiędzy blokiem nr 34 i 32, obok gabinetu optyczno – okulistycznego.

- 2) Uzupełnienie brakującej śruby mocującej w jednym z urządzeń do ćwiczeń siłowo – rekreacyjnych, znajdujących się na skwerku u zbiegu ulicy 11-Listopada i Tysiąclecia.
- 3) Montaż metalowego kosza na śmieci, który został zdemonstrowany i leży na trawie na wysokości klatki nr 4 bloku nr 36, obok latarni.
- 4) Wymiana oraz uzupełnienie cementowych donic, będących elementami wieloelementowych, dekoracyjnych gazonów z roślinnością ozdobną.
 - a) wymiana 5szt. całkowicie zniszczonych cementowych donic w uszkodzonym gazonie z roślinnością, znajdującym się na wysokości klatki nr 7 bloku nr 36.
 - b) Uzupełnienie cementowych donic w dekoracyjnym gazonie z roślinnością, znajdującym się na wysokości klatki nr 6 bloku nr 36 (w zestawie widoczny brak 5 sztuk donic).

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk

