


Radny Rady Miejskiej
Ryszard Harańczyk
haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza, dn. 10.06.2016 r.

S. P. Podraza

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

wpłynęło dnia 13.06.16 *Ł. Sien*

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

INTERPELACJA

DOTYCZY: Uszkodzonej lampy oświetleniowej na osiedlu Sikorskiego.

Uprzejmie proszę o przyjęcie zgłoszenia faktu uszkodzenia lampy oświetleniowej na osiedlu Sikorskiego oraz przeanalizowanie jej obecnego stanu wizualnego oraz stanu technicznego pod względem bezpieczeństwa użytkowania oraz możliwości jej dalszej eksploatacji.

Uszkodzoną mechanicznie, lampę oświetleniową o konstrukcji metalowej zauważyłem w dniu dzisiejszym na osiedlu Sikorskiego w obrębie klatki nr 8 przy ulicy Piłsudskiego nr 32 od wschodniej strony tego budynku.

Według mojej oceny, przedmiotowa lampa została uszkodzona przez cofający samochód i stąd na chwilę obecną można zauważyć wgłębienie tej lampy na wysokości około jednego metra jej długości oraz jej znaczne odchylenie od wymaganego pionu.

Poza tym, zauważyłem również, iż skrzynka z przekąźnikami energetycznymi wewnątrz metalowej konstrukcji wskazanej lampy jest nieodpowiednio zabezpieczona przez zastosowanie zwykłej, ściągającej opaski z taśmy przylepnej (zdjęcia w załączeniu), co według mojej oceny jest niezgodne z przepisami bezpieczeństwa.

Od przechodniów oraz mieszkańców pobliskiego budynku dowiedziałem się, iż opisane uszkodzenie nastąpiło już dość dawno temu, ale jak można domniemywać – opisany stan jest znany zarządcy tej lampy energetycznej i stąd była również jej doraźna, choć zapewne niewłaściwa naprawa tego urządzenia.

Uważam, iż należy solidniej zabezpieczyć to urządzenie, a ponadto również należy powziąć decyzję, co do zasadności dalszej eksploatacji wskazanego i zobrazowanego urządzenia energetycznego.

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk

Ryszard Harańczyk

Załącznik: Zdjęcia zniszczonej latarni ulicznej szt.4.





