


2011.0003.1955.2017

Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej
haranczyk@wp.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Organizacyjny

Dąbrowa Górnicza, dn. 11.07.2017 r.

wpłynęło dnia 13.07.2017



PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

INTERPELACJA

DOTYCZY: Sytuacji komunikacyjnej na osiedlu Sikorskiego

Uprzejmie proszę o przeanalizowanie obecnej sytuacji komunikacyjnej na osiedlu Sikorskiego, związanej z wymianą kanalizacji oraz remontem osiedlowej ulicy przy bloku nr 30 przy ulicy Piłsudskiego.

Otóż, na wyjeździe z dojazdowej uliczki osiedlowej spod bloku nr 22 przy ulicy Piłsudskiego w ostatnim czasie – ustawiono pionowy znak komunikacyjny (na zdjęciu), zgodnie z którym na pobliskim skrzyżowaniu komunikacyjnym nie można dokonywać „lewoskrętu”, jak się domyślam jest to związane z aktualnym remontem infrastruktury (kanalizacja, ulica) w obrębie zamkniętej ulicy przy pobliskim bloku nr 30 na tym osiedlu.

Według mojej oceny – ustawienie wskazanego znaku komunikacyjnego w opisanym miejscu jest nieprawidłowe i pozornie jest to błahy problem, a według mojej oceny w istocie jest to poważny problem komunikacyjny, gdyż może on stwarzać sytuacje kolizyjne w samochodowym ruchu w pobliskim miejscu – „ruchliwym komunikacyjnie”.

Będąc mieszkańcem pobliskiego miejsca, zauważam czasem pewne zagrożenia bezpieczeństwa komunikacyjnego na pobliskim, równorzędnym skrzyżowaniu osiedlowych ulic, gdyż nie wszyscy kierowcy przestrzegają w tym miejscu „zasady prawej ręki”, a w momencie kiedy w tym miejscu pojawił się przedmiotowy znak zakazujący manewru „prawoskrętu” – według mojej oceny - generuje się dodatkowe zagrożenie komunikacyjne, gdyż:


- 1) Z dwóch pozostałych kierunków skrzyżowania kierowcy mogą wjeżdżać w uliczkę w którą nie mogą wjeżdżać kierowcy od strony bloku nr 22.
- 2) Kierowcy samochodów od strony bloku nr 22 – i tak wjeżdżają w ta uliczkę chcąc się dostać w określonym kierunku, podobnie jak kierowcy z dwóch innych stron osiedlowych ulic.

- 3) Problem pojawi się kiedy na pobliskim skrzyżowaniu dojdzie do kolizji samochodowej i każdy kierowca będzie eksponował i egzekwował swoje racje, a więc jedni kierowcy będą egzekwować swoje prawo tzw. „zasady prawej ręki”, a inni kierowcy mogą wskazywać ważność istniejącego tymczasowego a wskazanego znaku komunikacyjnego, „wszak prawdopodobnie - nieuzasadnionego i niesprawiedliwego w tym miejscu”.
- 4) Jak wcześniej wskazywałem, prawdopodobnym powodem zastosowania przedmiotowego znaku komunikacyjnego w opisanym miejscu w obrębie osiedlowego, równorzędnego skrzyżowania ulic – są pobliskie prace budowlane w obrębie bloku nr 30, ale wszak kierowcy samochodów jadących od strony bloku nr 22 – nie muszą wjeżdżać w zamkniętą uliczkę z robotami budowlanymi (po wjechaniu w „zakazaną uliczkę” - mogą dokonywać „prawoskretu” przed zachodnią częścią bloku nr 34 , zatem fakt - prac budowlanych w pobliskim miejscu - nie uzasadnia postawienia przedmiotowego znaku komunikacyjnego w opisanym miejscu, szczególnie i dlatego, że kierowcy samochodów jadących z dwóch innych kierunków – przejeżdżając przez równorzędne skrzyżowanie mogą wjeżdżać w uliczkę zakazaną dla kierowców jadących od strony bloku nr 22.

W związku z powyższym, proszę o przeanalizowanie zasadności zastosowania przedmiotowego znaku komunikacyjnego w opisanym miejscu oraz ewentualną decyzję o całkowitej likwidacji tego znaku, gdyż opisana sytuacja może generować niepotrzebne zagrożenie bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Opisany problem wynika z moich obserwacji i osobistej konkluzji w tym temacie.

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk



Załącznik:

- 1- Zdjęcie obrazujące zakaz „prawoskretu” na równorzędnym skrzyżowaniu dla kierowców jadących od strony bloku nr 22 (kierowcy z innych kierunków mogą wjeżdżać w tą „zakazaną uliczkę”).
- 2- Zdjęcie zamkniętej uliczki w obrębie bloku nr 30 w związku z remontem infrastruktury osiedlowej.

