


22M.0003.2445, 2018

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Harańczyk
haranczyk@wp.pl



Dąbrowa Górnicza, dn. 21.03.2018 r.

H. P. Harańczyk
[Signature]

Biuro Administracyjne
Biuro Organizacyjny

23.03.2018
mojo dnia

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
PAN ZBIGNIEW PODRAZA

Wyp

INTERPELACJA

DOTYCZY: Pionowych znaków komunikacyjnych.

Uprzejmie proszę o przyjęcie moich uwag oraz przedłożonego wniosku, odnośnie kilku pionowych znaków komunikacyjnych, które według moich osobistych obserwacji oraz osobistej opinii są nieodpowiednio, a wręcz źle ustawione, co zapewne zakłóca ich czytelność oraz należyłą funkcjonalność.

Uważam również, iż należy dokonać inwentaryzacji wszystkich znaków pionowych zamontowanych i obowiązujących w naszym mieście pod kątem prawidłowości ich skutecznego zamontowania oraz czytelnego ustawienia, a na chwilę obecną przedstawiam kilka zobrazowanych przeze mnie lokalizacji znaków pionowych, które według mojej oceny są źle ustawione, a czasami pierwotnym tego powodem bywa fakt, iż są one źle utwierdzone w samym podłożu, a z kolei w innych przypadkach od samego początku - same szyldy znaków są źle ustawione:

- 1) Centrum naszego miasta, a więc w obrębie Placu Wolności: kierowcy samochodów wyjeżdżających bezpośrednio od strony głównego wejścia do PKZ (a więc z drogi równoległej do głównej drogi przy Placu Wolności) oraz kierując się w stronę głównego skrzyżowania z ruchem okrężnym – mają ze swojej prawej strony znak „uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu” jednakże, jak można tam zauważyć, znak ten jest wyraźnie przekreślony w prawą stronę, a akurat w tym miejscu – znak ten jest niezwykle ważny w kontekście bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego.
- 2) Wyjazd z ulicy Mickiewicza od strony budynku nr 16 - do jednokierunkowej w tym miejscu ulicy Krasińskiego - widoczny na zdjęciu znak „zakaz wjazdu pojazdów” - bywa czasem celowo przekreślany o 180 stopni przez osoby zapewne wielce nieodpowiedzialne, co całkowicie dezorganizuje czytelność oraz bezpieczeństwo zasad ruchu drogowego w tym miejscu.

Dla osób nieznających tego fragmentu osiedla, przypomnę, iż zobrazowany znak, oczywiście obowiązuje kierowców jadących jednokierunkową ulicą Krasińskiego, informując ich o zakazie „wjazdu pod prąd” w jednokierunkową w tym miejscu ulicę Mickiewicza.

Powodem zobrazowanego zdjęciowo mankamentu jest fakt oczywistego, a całkowicie źle zamontowanego znaku w grząskim podłożu, a właściwie całkowity brak utwardzenia tego znaku w okolicznym podłożu gruntowym tego terenu.


- 3) Ulica 11 Listopada – bezpośrednio w obrębie przejścia dla pieszych na wysokości cmentarza parafialnego przy tej ulicy – można zauważyć, iż sam szyld znaku pionowego informujący o przejściu dla pieszych jest źle ustawiony.
- 4) Ulica Swobodna - w obrębie ronda komunikacyjnego – oba widoczne szyldy znaków pionowych zamontowane na jednym maszcie są nieodpowiednio skierowane w stosunku do kierowców, których mają za zadanie informować o „zasadach ruchu okrężnego oraz ostrzeżeniu o drodze z pierwszeństwem przejazdu”.
- 5) Nowe rondo komunikacyjne przy ulicy 11 Listopada:
 - a) kierunek od strony ulicy Katowickiej – według mojej osobistej oceny, szyld znaku C-12 o obowiązującym ruchu okrężnym na pobliskim rondzie jest ustawiony pod nieodpowiednim kątem w stosunku jezdni oraz w stosunku do szyldu znaku A-7-Ustąp pierwszeństwa.
 - b) kierunek od strony ronda przy ulicy Tysiąclecia – według mojej osobistej oceny, szyld znaku C-12 o obowiązującym ruchu okrężnym na pobliskim rondzie jest ustawiony pod nieodpowiednim kątem w stosunku jezdni oraz w stosunku do szyldu znaku A-7- Ustąp pierwszeństwa.
 - c) kierunek od strony wyjazdu z pobliskiego marketu Netto – według mojej osobistej oceny, oba szyldy znaków drogowych są ewidentnie nieprawidłowo ustawione.

Uwaga do punktu nr 5: podczas, gdy moje uwagi zawarte w podpunktach nr: a i b – jak się spodziewam, mogą być ewentualnie dyskusyjne i kontrowersyjne, to już sama moja uwaga zawarta w podpunkcie nr c, jest według mojej oceny ewidentnie słuszna i powinna być bezwzględnie uwzględniona w przeprowadzonej korekcie ustawienia wskazanych znaków drogowych.

Chciałbym również podkreślić, iż zobrazone zdjęciowo - przeze mnie sytuacje komunikacyjne, niekoniecznie sugestywnie przedstawiają zgłoszony, a opisany przeze mnie problem komunikacyjny, natomiast uważam, iż zlecona wizja lokalna zgłoszonych miejsc - potwierdzi moje uwagi w przedmiotowym zakresie.

Powyższe przykłady źle zamontowanych pionowych znaków drogowych stanowią pewnego rodzaju przykłady zauważone osobiście przeze mnie, a być może w naszym mieście istnieją jeszcze inne podobne miejsca z pewnymi nieprawidłowościami w tym zakresie, stąd mój wniosek zmierza do zlecenia inwentaryzacji ustawienia pionowych znaków drogowych w naszym mieście oraz do oczywistego zlecenia pewnej korekty czytelności przedstawionych i zobrazonych przeze mnie znaków komunikacyjnych, które obecnie są nieprawidłowo ustawione.

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk



Załącznik:

Zdjęcia źle ustawionych drogowych znaków pionowych w wymienionych lokalizacjach:

- 1) - Centrum naszego miasta, a więc w obrębie Placu Wolności.
- 2) - Wyjazd z ulicy Mickiewicza do ulicy Krasińskiego.
- 3) - Ulica 11 Listopada – bezpośrednio w obrębie przejścia dla pieszych na wysokości cmentarza.
- 4) - Ulica Swobodna - w obrębie ronda komunikacyjnego.
- 5) - Nowe rondo przy ulicy 11 Listopada.
 - a) - kierunek od strony ulicy Katowickiej
 - b) - kierunek od strony ronda przy ulicy Tysiąclecia
 - c) - kierunek od strony wyjazdu z pobliskiego marketu Netto

1) Centrum naszego miasta
- źle ustawione szyldy znaków pionowych.



2) Wyjazd z ulicy Mickiewicza do ulicy Krasńskiego
- zauważalny znak przestawiony o 180 stopni.



3) Nieprawidłowo ustawiony symbol znaku pionowego przy ulicy 11 Listopada.



4) Nieprawidłowo ustawione syldy znaków pionowych przy rondzie na ulicy Śwobodnej.



5a) Wjazd na rondo przy ulicy 11 Listopada
od strony ulicy Katowickiej.



5b) Wjazd na rondo przy ul. 11 Listopada
od strony ulicy Tygielca



5c) Wyjazd z Marketu Netto - ul. 11 Listopada
- 2le ustawione symbole znaków pionowych

