




PREZYDENT MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza, 16.07.2019r.

WNK.0003.6.2019



Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Grzegorz Jaszczura

Gr. P. Jaszczura
[Signature]

dotyczy: interpelacji z dnia 03.07.2019r. znak BRM.0003.257.2019

W odpowiedzi na Pana interpelację jw. przekazuję w załączeniu kserokopię pisma z dnia 12.07.2019r. L.dz. PT/KD/2079/2019 Zarządu Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. zawierającego odpowiedzi na zawarte w niej zapytania.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
2. Biuro Organizacyjne
w miejscu


Prezydent Miasta
[Signature]
Marcin Bazylak



DĄBROWA
GÓRNICZA


41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: prezydent@dabrowa-gornicza.pl
tel. 48 32 295 67 00

Centrala tel. +48 32 295 67 00
Sekretariat: tel. +48 32 295 67 11
faks +48 32 295 06 77



L.dz. PT/KD/2079 /2019

Dąbrowa Górnicza, 12.07.2019 r.



Pan
Patryk Kuzior
Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

W związku z pismem z dnia 04.07.2019 r. o numerze WNK.0003.6.2019 Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej odpowiadam na pytania zawarte w interpelacji z dnia 03.07.2019 r. radnego Grzegorza Jaszczury.

Ad.1

Zjeżdżalnia żółta jest dopuszczona do użytkowania do dnia 05.06.2020 r. i posiada odpowiedni certyfikat.

Zjeżdżalnia czerwona jest dopuszczona do użytkowania do dnia 05.09.2019 r. i posiada odpowiedni certyfikat.

Zjeżdżalnia zielona nie została dopuszczona do użytkowania i jest wyłączona z użytkowania dla klientów Nemo.

Przeglądy techniczne wykonywane są przed końcem upływu terminów certyfikatów na daną zjeżdżalnię.

Przegląd bezpieczeństwa jest przeprowadzany przez firmę zewnętrzną świadczącą usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na obiekcie „Nemo” przed każdym udostępnieniem zjeżdżalni klientom.

W nawiązaniu do stwierdzenia dotyczącego wypadku na obiekcie Nemo pragniemy przypomnieć, iż zaistniałe zdarzenie nie wynikało z przyczyn technicznych.

Ad.2

Tak potwierdzam, jednakże jak wynika z półrocznego przeglądu budowlanego nie istnieje zagrożenie z tej przyczyny w obiekcie zarówno dla klientów „Nemo”, jak i pracowników. Zostały podjęte działania w celu wymiany szyb w świetlikach.

Ad.3

Systemy pożarowe w obiekcie „Nemo” są regularnie kwartalnie przeglądane przez firmę zewnętrzną posiadającą niezbędne certyfikaty. Wykonany ostatni przegląd z dnia 11.07.2019r. nie wykazał żadnych nieprawidłowości w działaniu systemu.

W odniesieniu do hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych informujemy, iż w kwietniu br. został wykonany roczny przegląd techniczny przez autoryzowany serwis ds. ppoż. i zostały nadane im atesty dopuszczające je do użytkowania.

Tak samo w lutym br. został wykonany roczny przegląd gaśnic obiektowych potwierdzający ich sprawność techniczną, na co zostały im nadane odpowiednie atesty dopuszczające je do użytkowania.


Na obiekcie „Nemo”, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Pożarowej dla Obiektu „Nemo”, znajduje się odpowiednia ilość środka gaśniczego.

Z ramienia Spółki dokumentację w/w systemów prowadzi kierownik działu technicznego.

Kierownik Działu Technicznego


Konrad Dellis

PROKURENT


Magdalena Serafin

PROKURENT

Mariola Łapa