

Nr rej. 040556-53-K016-Ns/19

NOTATKA URZĘDOWA Z KONTROLI

☒ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

☐ innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

5.03.2019
KAP

REGON: 00051575000000

NIP 6290013898

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)

Nadinspektor pracy - Zbigniew Ryfka

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
przeprowadził kontrolę w:

URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. GRANICZNA 21

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

Marcin Bazylak

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Prezydent Miasta

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: ;

Data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot
kontrolowany: 21.11.2018

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

6,28.02.2019 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 510, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 33,
 - osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą: 0,
 - cudzoziemców: 0,
 - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 477, w tym: kobiet: 378,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 0,
- w kontrolowanym podmiocie.

Q

Data poprzedniej kontroli: 17.07.2018

W czasie kontroli nie sprawdzono realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach zorganizowanych w pomieszczeniu Straży Miejskiej, gdzie znajduje się punkt obserwacji monitoringu miejskiego. W pomieszczeniu tym zorganizowane są 3 stanowiska pracy:

- stanowisku obserwacji monitoringu miejskiego,
- stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej
- stanowisko dyżurnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W pomieszczeniu jest wentylacja mechaniczna oraz dodatkowo zamontowany klimatyzator. Pod względem powierzchni (ok. 45m²) wysokości oraz ogrzewania i wentylacji spełnia ono wymogi obowiązujących przepisów. W dniu 06.02.2019r kontrolowano warunki pracy w tym pomieszczeniu. Ustalono, że pracownicy wykonujący pracę na poszczególnych stanowiskach pracują niezależnie od siebie, chociaż w niektórych sytuacjach fakt, że stanowiska te znajdują się w jednym pomieszczeniu ułatwia i przyspiesza przekazywanie sobie informacji. Z drugiej jednak strony zauważyć należy, że stanowiska dyżurnego Straży Miejskiej oraz dyżurnego CZK usytuowane są w bezpośredniej bliskości monitorów z podglądem monitoringu miejskiego. Stanowisko dyżurnego CZK wyposażone jest w monitor ekranowy ustawiony bezpośrednio pod monitorami z podglądem z kamer. Taki sposób organizacji stanowiska pracy nie spełnia zasad ergonomii i może zwiększać uciążliwość pracy w szczególności uczucie zmęczenia wzroku. W sumie w pomieszczeniu znajdują się 24 monitory (choć nie wszystkie są jednocześnie włączone).

Ponadto pracownicy wykonujący pracę w pomieszczeniu wskazali na okoliczność, że duża liczba monitorów ekranowych emituje znaczne ilości ciepła. Jest to szczególnie uciążliwe w okresie letnim w czasie upałów. Wówczas nawet pracujący klimatyzator nie jest w stanie zapewnić optymalnych warunków termicznych w pomieszczeniu.

W kontroli pomieszczenia uczestniczyli: specjalista ds. BHP Krzysztof Buchacz i

– Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ustalono, że w szefowie jednostek organizacyjnych korzystających z tego pomieszczenia z udziałem służby BHP dokonają analizy możliwości oraz celowości zmian organizacji stanowisk pracy w taki sposób aby wyeliminować lub zmniejszyć oddziaływanie monitorów z podglądem z kamer na stanowiska dyżurnych straży miejskiej i CZK.

W dniu 28.02.2019r przedstawiciele Urzędu Miasta poinformowali kontrolującego, że na chwilę obecną brak jest możliwości lokalowych do tego aby zapewnić pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniu dyżurki, inne pomieszczenie pozwalające na stworzenie bardziej ergonomicznych warunków pracy. W ramach działań doraźnych wymienione zostaną fotele dla tych pracowników. Zapewniono także przenośny telefon umożliwiający większą swobodę pracownikowi dyżurnemu. Sekretarz Miasta Pani Iwona Bednarska zapewniła, że kwestia ta będzie w sferze zainteresowania pracodawcy i w sytuacji gdy będą możliwości lokalowe dokonane zostaną zmiany poprawiające warunki pracy tych pracowników.

3. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano^(**) tożsamość:
nie sprawdzano

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

4. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono^(**) porad:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

5. Do notatki urzędowej załącza się/nie załącza się^(**) załączników: , stanowiących składową

część notatki:

(wyszczególnienie załączników)

6. Kontrolę przeprowadzono w obecności:
Krzysztofa Buchacza - Inspektora ds. BHP

7. Notatkę urzędową sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym notatkę urzędową zakończono.

Dąbrowa Górnicza, dnia 28.02.2019



(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Notatkę urzędową doręczono w dniu 28 . 02 . 2019 r.

(¹⁾) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(²⁾) – niepotrzebne skreślić

[zr]