


Bzm.0003.418.2020



Dąbrowa Górnicza dnia 16.12.2020 r.

*d. P. Reygolek*  
*(signature)*

**Jerzy Reszke radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

**INTERPELACJA nr.....**

Do. : smród w Dąbrowie Górniczej



W związku z licznymi prośbami o interwencję mieszkańców dzielnicy Dąbrowy Górniczej Strzemieszyce Małe związanych z ponownym pojawieniem się w powietrzu zapachu smrodu występuję o kontrolę w pilnym terminie Ubojni Drobiu ALGAS przy ul. Główna 91, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

W wymienionej firmie była już kontrola i wykazała, że oczyszczalnia ścieków nie spełnia wymagań i ścieki są zrzucane do cieku Rakówka poprzez kanał melioracyjny. Firma została ukarana i podobno oczyszczalnia została przebudowana.

Ostatnio firma otrzymała Pozwolenie Zintegrowane:

Decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WOŚ.6223.1.2018.OL z dnia 08.12.2020 zmieniająca na wniosek strony Decyzję Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 09.03.2020r. znak WOŚ.6223.1.2018.OL, udzielającą spółce Algas Sp. z o.o. Sp. K. ul. Broniewskiego 40 41 – 215 Sosnowiec pozwolenia zintegrowanego dla zakładu ubojni drobiu, zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Główniej 91 (dz. nr 1033/36 obręb: 0012 Strzemieszyce Małe),

<https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/9858/dokument/145235>

Decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej WOŚ.6223.1.2018.OL z dnia 09.03.2020r. udzielającą spółce Algas Sp. z o.o. Sp. K. ul. Broniewskiego 40 41 – 215 Sosnowiec pozwolenia zintegrowanego dla zakładu ubojni drobiu, zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Główniej 91 (dz. nr 1033/36 obręb: 0012 Strzemieszyce Małe).

<https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/9858/dokument/145246>

Mieszkańcy przysyłają do mnie zdjęcia, jak wygląda spuszczenie ścieków po oczyszczeniu prawdopodobnie z firmy ALGAS. Z rury umieszczonej z tyłu zakładu obok drogi rewizyjnej


koło toru kolejowego do ArcelorMittal Poland SA leci ciecz o kolorze rdzawym jakby z krwią. Ponadto w drugim miejscu są spuszczone ścieki z krwią i flakami, jakby po myciu zbiorników. Jest do tego straszny smród. Oto kilka zdjęć:







Ciecz ze spustu łączy się ze strumykiem i wpływa dalej po przepłynięciu pod torem tunelem do Rakówki.





W związku z tym wnoszę o kontrolę uwzględniającą:

1. Pochodzenie i właściciela spustu ścieków.
2. Badanie jego składu chemicznego i zanieczyszczeń.
3. Badanie przy ujściu rowu do Rakówki.
4. Wydajność oczyszczalni ścieków firmy ALGAS w stosunku do wielkości produkcji.
5. Sposób czyszczenia zbiorników i źródło pochodzenia odpadów zwierzęcych powyżej ujścia ścieków.
6. Źródła smrodu w dzielnicy Strzemieszyce Małe.

Należy zaznaczyć, że w dzielnicy są również inne źródła smrodu, czyli składowiska odpadów, Zakład MBP Lipówka i Koksownia oraz SARPI.

Jeżeli zajdzie konieczność wskazania miejsca prosimy o kontakt telefoniczny. Produkcja w zwiększonej ilości odbywa się w dniach poniedziałek-piątek.

*Janusz Deme*