


PRZEKRÓJ 1-1



RZUT PRZYZIEMIEMIA

LEGENDA :

- ISTNIEJĄCE ELEMENTY MUROWANE I ŻELBETOWE
- ŚCIANA MUROWANA O WYSOKOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ ŚWIATŁO POMIESZCZENIA
- ELEMENTY DO WYBURZENIA LUB DEMONTAŻU
- ELEMENTY NIEWIDOCZNE "POD"
- ELEMENTY NIEWIDOCZNE "NAD"
- MUSZLA KŁOZETOWA
- BOLLER
- ISTNIEJĄCY WYLOT WENTYLACJI
- ROZDZIELNIA RG 400V
- AGREGAT
- TRANSFORMATOR 400/500V AC 250kVA
- ZABYTKOWE KORYTO DO MYCIA RĄK
- ZABYTKOWE KORYTO DO MYCIA NÓG

TEMAT	PPW "MIDACH" Sp. z o.o. 40-711 Katowice ul. Świdnicka 25/16				
	REMONTY BIEŻĄCE MUZEUM MIEJSKIEGO "SZTYGARKA" - REMONT OBIEKTU PRZY KOPALNI ĆWICZEBNEJ (DZIAŁKA 117/2) PRZY UL. GÓRNICZEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ				
NAZWA RYSUNKU	INWENTARYZACJA BUDOWLANA I ROBOTY WYBURZENIOWE				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SKALA :	NR RYSUNKU :
Opracował zespół pod kierunkiem:		mgr inż. Mirosław D. Chudek	CRRB 27/02/R/C	DATA : 06.2015R.	1:50 2