



- nasyp niekontrolowany
- pospółka
- piasek średni
- piasek gliniasty

Warstwa geotechniczna		Kąt tarcia wewn. [°]	Spójność kPa	Gęstość objętościowa / właściwa g/cm³	Edom. moduł odkształcenia M ₀ /M ₁ Pierwotny / wtórny kPa	Stan gruntu I _p /I _L
-	Nasyp niebudowlany	-	-	-	-	bzg - szg
I	piaski gliniaste miejscami z domieszką piasku	14,2	15,3	2,15/2,67	29650/49140	0,20 tpl
II	piaski drobne i średnie przewarstwione pyłem	33,0	-	1,70/2,64	112400/124800	0,60 szg
III	żwir, pospółki, piaski grube	43,0	-	1,80/2,65	207700/207700	0,75 zg

Opinia geotechniczna dokumentująca warunki gruntowo - wodne podłoża w związku z budową drogi ul. Jasińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w D. browie Górniczej				Zał.Nr 6
Opracował	Data	Nazwisko dr inż. Tadeusz Mzyk	Podpis	Przekrój geotechniczny
Weryfikował				
				Skala 1: 500/50